

Nº REF.	: 12	INSPECCIONA	: TEST PABLO
CONDUCTOR	: TEST PABLO, TEST PABLO	LUGAR PROVEEDOR	: TEST PABLO
PATENTE CAMIÓN	: TEST PABLO	FECHA ENVÍO	: 17/12/2020
PATENTE RAMPLA	: TEST PABLO		
OBSERVACION	: TEST PABLO		

RESPUESTAS

CARGA SE OBSERVA BIEN DISTRIBUIDA EN PLATAFORMA?	BUENO
ESLINGAS SE OBSERVAN TENSADAS Y ASEGURADAS?	BUENO
ESLINGAS SE ENCUENTRAN CON SUS CUBRECANTOS?	BUENO
CADENAS SE OBSERVAN TENSADAS Y ASEGURADAS?	BUENO
BARANDAS SE OBSERVAN EN BUEN ESTADO Y BIEN SEGURAS?	BUENO
SE OBSERVAN ELEMENTOS SUELTOS EN LA CARGA O SOBRE LA RAMPLA QUE PUEDAN CAER?	BUENO
CUÑAS SE ENCUENTRAN INSTALADAS DE BUENA FORMA	BUENO
ESTADO DE ESLINGAS Y CHICHARRAS	BUENO
ESTADO DE CADENAS Y TRINQUETES	BUENO
ESTADO DE CUÑAS Y CUARTONES	BUENO
ESTADO DE PISO DE RAMPLA	BUENO
ESTADO DE SEGUROS DE BARANDA	BUENO
ESTADO DE CARPAS	BUENO
ESTADO DE PONCHO	BUENO
ESTADO DE CORDELES	BUENO
ESTADO DE LINEA DE VIDA	BUENO
CANTIDAD DE ESLINGAS	0
CANTIDAD DE CUARTONES O CUÑAS	0
CANTIDAD DE CADENAS	0
CANTIDAD DE PILARES	0

IMAGENES ADJUNTAS



FIRMA