


Service Desk

Meldungen

| | Nr. | Aufgenommen | Objektart | Bearbeiter | Meldung |
|--|------|------------------|-----------|------------------|---|
| | 5.16 | 23.05.2016 11:53 | Geschoss | | Reinigung: Qualität nicht zufriedenstellend |
| | 4.16 | 23.05.2016 11:49 | Tür/Tor | | Reinigung: Qualität nicht zufriedenstellend |
| | 3.16 | 20.05.2016 16:06 | Gerät | Ebner, Katrin | test |
| | 2.16 | 20.05.2016 15:01 | Gerät | Ebner, Katrin | steht schon wieder |
| | 1.16 | 20.05.2016 14:42 | Gerät | Ebner, Katrin | geht nicht mehr |
| | 2.14 | 23.09.2014 10:46 | Raum | Kirsten, Stephan | 1 Leuchtkörper defekt |
| | 1.14 | 23.02.2014 19:29 | Gerät | | Streifen auf dem Ausdruck |





Statistik Meldungen

| Eingegangene Meldungen | | In Bearbeitung gewechselte Meldungen | | Fertiggestellte Meldungen | |
|------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------------|---|
| Letzten 7 Tage | 4 | Letzten 7 Tage | 2 | Letzten 7 Tage | 0 |
| Gestern | 0 | Gestern | 0 | Gestern | 0 |
| Heute | 2 | Heute | 0 | Heute | 0 |

Berichte

Keine Einträge verfügbar.



Statistik Verweildauer

| Durchschnittliche Verweildauer | | Unbearbeitete Meldungen älter | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| unbearbeitet | 0 Tage, 14 Stunden, 42 Minuten | 30 Tage | 1 |
| In Bearbeitung | 1 Tag, 18 Stunden, 39 Minuten | 60 Tage | 1 |

Abfragen

Keine Einträge verfügbar.