INFORME DE EMERGENCIA N.° 2421 - 9/10/2026 / COEN - INDECI / 09:30 HORAS
(Informe N.º 4)

LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE SONDOR - PIURA

1. HECHOS:

Fecha y hora de la ocurrencia	Descripción
9/1/2026 10:00 horas	Se registraron lluvias intensas que ocasionaron daños materiales (viviendas e infraestructura de transporte) en los centros poblados de Yangua, Sondor, Tuluce, Cashacato, Churipampa y Maraypampa, distrito de Sondor, provincia de Huancabamba.

2. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SINPAD
PIURA	HUANCABAMBA	SONDOR	249305



3. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

3.1 Reporte de daños

Actualizado al 9 de octubre de 2026, a las 08:10 horas

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD (PERSONA)		DAÑOS MATERIALES				
			VIVIENDA			INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	
	DAMNIFICADA	AFECTADA	DESTRUIDA	INHABITABLE	AFECTADA	VIA VECINAL DESTRUIDA (Km)	VIA VECINAL AFECTADA (Km)
DPTO. PIURA							
PROV. HUANCABAMBA							
DIST. SONDOR	37	81	5	14	42	1	1

Fuente: SINPAD.

3.2 Información contextual

- El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura informó que:
  - El tránsito vehicular se encuentra **restablecido.**
  - No se reportan daños a la vida y a la salud de las personas.

4. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

4.1 Acciones programadas y/o ejecutadas

Actualizado al 9 de octubre de 2026

Entidad Ejecutora	Fecha		Acciones	Fuente
	Inicio	Fin		
MD. Sondor	9/1/2026	25/2/2026	EDAN	REPORTE COMPLEMENTARIO Nº 023 - 25/02/2026/ COER - PIURA
	12/1/2026	12/2/2026	Trabajos de limpieza y rehabilitación de las vías	
GORE Piura	25/2/2026	27/4/2026	Entrega de BAH	OGRD MD. Sondor

4.2 Desarrollo de acciones

Actualizado al 9 de octubre de 2026

LOCAL

Municipalidad Distrital de Sondor

El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Sondor informó que:

- 27/4/2026
  - Culminó con la entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria (techo, abrigo, herramienta y enseres) para las personas afectadas y damnificadas.

NACIONAL

INDECI - COEN

Se reabrió el informe, cuyo registro había sido cerrado temporalmente, con la finalidad de actualizar la información sobre las acciones de atención ejecutadas por el gobierno local, previa coordinación con la autoridad municipal para la actualización del registro de la emergencia en el SINPAD.

Considerando la información disponible sobre las acciones de atención ejecutadas por el gobierno local y el restablecimiento del tránsito vehicular, se procede al cierre del presente informe.

5. FUENTES:

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura
- Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Sondor
- INFORME DE EMERGENCIA N.° 1079 - 22/4/2026 / COEN - INDECI / 12:47 HORAS (Informe N.º 3)

6. ANEXOS:

1. Recursos de Respuesta y Rehabilitación
2. Cronología de acciones
3. Vistas fotográficas

7. CONTROL DE CAMBIOS:

Elaborado por:	Anthony Stallone Cruzado Orrego	Analista del Módulo de Operaciones
Actualizado por:	Anthony Stallone Cruzado Orrego	Analista del Módulo de Operaciones
Revisado por:	Milagros Del Pilar Davila Vasquez	Especialista del Módulo de Evaluador

ANEXO 1

RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN

1. MAQUINARIA PESADA

LOCAL

Actualizado al 25 de febrero de 2026, a las 22:20 horas

ASIGNADO	MAQUINARIA (PROPIA/ALQUILADA)	PLACA	CANTIDAD	DESTINO	USO
MD Sondor	Cargador Frontal (P)		2	Centros poblados de Yangua, Churipampa, Sondor, Cashacoto, Maraypampa, Tuluce	Trabajos de limpieza y rehabilitación de la vías afectadas
	Retroexcavadora (P)		1		
	TOTAL		3		

Fuente: REPORTE COMPLEMENTARIO Nº 023 - 25/02/2026/ COER - PIURA / 11:00 HORAS (REPORTE N°02)

2. BIENES DE AYUDA HUMANITARIA

REGIONAL

Actualizado al 1 de octubre de 2026, a las 08:10 horas.

ENTREGADO POR	RECEPCIONADO POR	TECHO			ABRIGO			
		CALAMINA ONDULADA GALVANIZADA	POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 0.106 mm x 1.20 m x 220 m (BOBINA PLASTICO)	MADERA TRIPLAY	COLCHON DE ESPUMA 3/4 DE PLAZA	FRAZADA DE ALGODÓN Y POLIESTER DE 1 1/2 PLAZA	SABANA DE BRAMANTE	MOSQUITERO DE TAFETAN DE 1 1/2 PLAZA
		UNIDAD	METROS	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
GORE PIURA	MD. SONDOR	759	640	205	20	65	60	33
TOTAL - UNIDAD		**759**	**640**	**205**	**20**	**65**	**60**	**33**
PESO POR TIPO X (TM)		**3.85**			**0.29**			

ENTREGADO POR	RECEPCIONADO POR	HERRAMIENTAS							
		HACHA DE 4 LB CON MANGO	COMBA DE 16 LB	MACHETE TIPO SABLE	PALA TIPO RECTA	PALA TIPO CUCHARA 3 MM	BARRETA DE ACERO FORJADO 1 1/4 IN X 1.80 M	CARRETILLA DE METAL DE 3 ft 3	PICO DE ACERO FORJADO CON MANGO DE MADERA DE 52 CM
		UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
GORE PIURA	MD. SONDOR				5	5	5	5	5
TOTAL - UNIDAD		**0**	**0**	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
PESO POR TIPO X (TM)		**0.21**							

ENTREGADO POR	RECEPCIONADO POR	ENSERES					
		BALDE DE PLASTICO X 15 L	BIDON DE PLASTICO X 140 L	CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE	PLATO HONDO PLASTICO	PLATO TENDIDO PLASTICO	VASO DE PLASTICO 250 ML
		UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
GORE PIURA	MD. SONDOR	10	8	11	11	11	11
TOTAL - UNIDAD		**10**	**8**	**11**	**11**	**11**	**11**
PESO POR TIPO X (TM)		**0.05**					
PESO - TM		**4.40**					

PESO - TM	**4.40**

Fuente: Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Sondor

ANEXO 2

CRONOLOGÍA DE ACCIONES

22/4/2026

NACIONAL

COEN-INDECI

Se procede al cierre del presente informe, al no contar con información actualizada de las acciones de atención de la emergencia, a través de los reportes del COER y de la municipalidad distrital, solicitados oportunamente vía correo electrónico. Asimismo, pese a encontrarse en el marco del Estado de Emergencia declarado mediante Decreto Supremo N.° 035 - 2026-PCM, a la fecha no se ha realizado la actualización de las acciones de respuesta y atención de la emergencia en el registro correspondiente del Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD).

25/2/2026

REGIONAL

Gobierno Regional de Piura

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura, mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO Nº 23 - 25/01/2026/ COER - PIURA / 11:00 HORAS (Reporte N° 02), informó que:

- 25/2/2026
  Municipalidad Distrital de Sondor
  - Culminó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).
  - Realiza la entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) para las personas afectadas.

13/2/2026

LOCAL

Municipalidad Distrital de Sondor

El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Sondor informó que:

- 12/2/2026
  - Culminó los trabajos de limpieza y rehabilitación de las vías afectadas con apoyo de maquinaria pesada
- 15/2/2026
  - Culminó con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN)

30/1/2026

LOCAL

Municipalidad Distrital de Sondor

El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Sondor informó que:

- 28/1/2026
  - Coordina con la Municipalidad Provincial de Huancabamba el apoyo con Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) para las personas afectadas.

14/1/2026

REGIONAL

Gobierno Regional de Piura

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura, mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO Nº 23 - 14/01/2026/ COER - PIURA / 10:35 HORAS, informó que:

- 9/1/2026
  Municipalidad Distrital de Sondor
  - Realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).
  - Coordina internamente la entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) para las personas afectadas.

ANEXO 3

VISTAS FOTOGRÁFICAS

25 FEB 2026







Entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria a las personas afectadas y damnificadas

9 ENE 2026







Lluvias intensas en el distrito de Sondor.