

上海闵衡建筑检测研究所有限公司室内空气质量检测报告

报告编号: SNKQ2024-05

|--|

工程名称: 2024 年上海市莘光学校(雅致路校区)

校舍维修工程

工程地址: ____ 雅致路 18 号、雅致路 100 号

正文页数: _____3 (页)



室内空气质量检测报告

一、工程概况

1、概况

委托单位:上海市莘光学校

工程名称: 2024年上海市莘光学校(雅致路校区)校舍维修工程

工程地址:雅致路18号、雅致路100号

建设单位:上海市闵行区教育局

施工单位:上海征上建设集团有限公司

监理单位:上海久盛建设监理咨询有限公司

2、检测日期: 2024.08.16~2024.08.18

二、委托内容

室内空气质量指标(甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC))。

三、检测主要依据

采样依据: GB/T 18883-2022 《室内空气质量标准》

评价依据: GB/T 18883-2022 《室内空气质量标准》

表 1 方法依据

		1 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1				
序号	检测项目	方法标准				
1	甲醛	AHMT 分光光度法: 《居住区大气中甲醛卫生检验标准方法分光光度法》 GB/T 16129-1995				
2	苯					
3	甲苯	固体吸附-热解吸-气相色谱法: 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 C				
4	二甲苯	32/1 10003-2022 HJ AC				
5	总挥发性有 机化合物 (TVOC)	固体吸附-热解吸-气相色谱质谱法: 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 D				

四、主要检测设备

表 2 主要检测设备一览表

序号	检测仪器名称	型号	仪器编号		
1	分光光度计	N2	EPJ03		
2	气相色谱仪	Agilent 6890N	ECF04		
3	气相色谱-质谱联用仪	TRACE1600-ISQ7610	ECF09		

五、检测结果

表 3 检测结果一览表

序号	采样位置	房间面积	采样点数	房间状态	甲醛 (mg/m³)	苯 (mg/m³)	甲苯 (mg/m³)	二甲苯 (mg/m³)	TVOC (mg/m³)	
1	一层化学实 验室	≥50 m² 且 <100 m²	3	顶面:涂料,墙面:涂料, 地面:PVC,防盗门,塑钢 窗,实验来	0. 039	<0.001	0. 003	<0.002	0.060	
2	二层物理实验室二	≥50 m²且 <100 m²	3	顶面:涂料,墙面:涂料, 地面:水磨石,防盗门, 塑钢窗,实验桌	0.067	<0.001	0. 005	<0.002	0. 036	
标准限量					≤0.08	≤0.03	≤0.20	≤0.20	≤0.60	

说明: 1、本次检测点位由委托方指定,本检测结果仅对委托方所提供的本检测地点、空气封闭状态 及当时情况有效。

- 2、采样前房间门窗已由委托方封闭 12h 以上且采样时仍保持关闭。
- 3、甲醛的检出限为 0.01mg/m³, 苯的检出限为 0.001mg/m³, 甲苯的检出限为 0.001mg/m³,
- 二甲苯的检出限为 0.002mg/m³, TVOC 的检出限为 0.007 mg/m³。
- 4、此报告用于非工程竣工验收。





校舍维修工程 进行室内空气质量指标 (甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC)的检测。经检测,所检位置的室内空气质量指标 (甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC)的测定结果 符合 规范中该指标的要求。

见证单位: __上海久盛建设监理咨询有限公司

见证人: __王忠辉__ 证书编号: __10027

检测 (编制)

六、结论

审核:

批 准:

签 发 日 期:

上海闵衡建筑检测研究所有限公司

二〇二四年八月二十日

