Abnahmeprotokoll AP-2026-019

Projekt-ID:	LH-2026-C07
Auftragsnummer:	WV-2026-031
Abnahmenummer:	AP-2026-019
Abnahmedatum:	01.12.2026
Abnahmeergebnis:	abgenommen mit Vorbehalt
Offene Mängel:	1
Mängelfrist:	15.12.2026

Mangel M-1: Kantenschutz im Treppenhaus fehlt, siehe Foto F-01.

FIKTIVES FORSCHUNGSDOKUMENT · FIKTIVE DATEN · Keine reale Firma, Baustelle, Rechnung, Abnahme oder Zahlungsfreigabe. Alle Namen, Nummern, Beträge und Daten sind frei erfunden.

Abnahmeumfang und Fotodokumentation

Abgenommener Umfang:	Pos. 1 (WV-2026-031) und Pos. 2 (Nachtrag N-01)
Nicht abgenommen:	Zusätzliche Spachtelung Q3 Flur 2. OG (kein Nachtrag vorhanden)
Fotodokumentation:	F-01, F-02, F-03
Zahlungsnachweis:	nicht Bestandteil dieses Protokolls

Dieses Protokoll dokumentiert die Abnahme. Es ist weder Zahlungsnachweis noch Zahlungsfreigabe.

FIKTIVES FORSCHUNGSDOKUMENT · FIKTIVE DATEN · Keine reale Firma, Baustelle, Rechnung, Abnahme oder Zahlungsfreigabe. Alle Namen, Nummern, Beträge und Daten sind frei erfunden.