

Device Inspection Report

Order Information

Order Number: ORD-2026-093

Order ID: 6aa91b47f5e321cdf7b87986

Customer Information

Name: Sophie Glink

Email: sophie@mcrepair.de

Phone: 01728526121

Technician Information

Name: Admin User

Email: admin@example.com

Inspection Date: 9/15/2026

1. Modellverifizierung

Gemeldetes Modell: Apple iPhone 11 Pro

Tatsaechliches Modell: Apple iPhone 11 Pro

Verifizierungsstatus: correct

Verifiziert: Ja

2. Geraeteidentifikation

3. Zubehoer & Verpackung

Originalverpackung: Nicht vorhanden

Schutzhuelle: Nicht vorhanden

Netzteil: Nicht vorhanden

SIM-Schublade: Vorhanden

4. Aeussere Inspektion

Display: light-wear

Rahmen: light-wear

Rueckseite: light-wear

Tasten: working

Sichtbare Schaeden: Keine

5. Geraetetests

Laden: OK

Einschalten: OK

WLAN: OK

Frontkamera: OK

Hauptkamera: OK

6. Apple-spezifische Checks

Modem-Firmware: working

Touch ID / Face ID: not-applicable

7. Abschluss & Zusammenfassung

Status: Abgeschlossen

Report generated on 9/15/2026, 2:00:04 PM