

Device Inspection Report

Order Information

Order Number: ORD-2026-031

Order ID: 6aa81ba920ae1bcf8ba98ed6

Customer Information

Name: John Doe

Email: customer@example.com

Phone: +1-555-0002

Technician Information

Name: Admin User

Email: admin@example.com

Inspection Date: 9/14/2026

1. Modellverifizierung

Gemeldetes Modell: iPhone 15

Tatsaechliches Modell: iPhone 15

Verifizierungsstatus: correct

Verifiziert: Ja

Anmerkungen: Modell anhand Gehaeuse und Seriennummer bestaetigt.

2. Geraeteidentifikation

Geraetetyp: Smartphone

IMEI: 351234567890123

3. Zubehoer & Verpackung

Originalverpackung: Vorhanden (Originalkarton vorhanden)

Schutzhuelle: Vorhanden (Schutzhulle vorhanden)

Netzteil: Nicht vorhanden (Nicht mitgeliefert)

SIM-Schublade: Vorhanden (SIM-Schlitten vorhanden)

Kabel: Vorhanden (USB-C Kabel vorhanden)

Karton: Vorhanden (Original)

Zusaetzliche Hinweise: Keine weiteren Zubehoerteile.

4. Aeussere Inspektion

Display: light-wear - Leichte Gebrauchsspuren

Rahmen: OK - Rahmen intakt

Rueckseite: OK - Rueckseite intakt

Tasten: working - Alle Tasten funktionieren

Sichtbare Schaeden: Keine

Besondere Anmerkungen: E2E Sichtpruefung

5. Geraetetests

Laden: OK (Ladestrom: 1.8A) - Laedt normal

Einschalten: OK - Startet ohne Fehler

WLAN: OK - WLAN verbunden

Frontkamera: OK - Frontkamera klar

Hauptkamera: Not OK - Autofokus pruefen

Fehlgeschlagene Tests:

- MainCamera: Autofokus pruefen

6. Apple-spezifische Checks

Modem-Firmware: working - Firmware aktuell

Touch ID / Face ID: working - Face ID funktioniert

Reparatureinschaetzung

Reparierbar: Ja

Abschlussaktion: repairable

Status: completed

Report generated on 9/14/2026, 6:07:09 PM