

Device Inspection Report

Order Information

Order Number: ORD-2026-092

Order ID: 6aa90886e4c666630ba18b6a

Customer Information

Name: Sophie Glink

Email: sophie@mcrepair.de

Phone: 01728526121

Technician Information

Name: Admin User

Email: admin@example.com

Inspection Date: 9/15/2026

1. Modellverifizierung

Gemeldetes Modell: Apple iPhone 11 Pro

Tatsaechliches Modell: Apple iPhone 11 Pro

Verifizierungsstatus: correct

Verifiziert: Ja

2. Geraeteidentifikation

Geraetetyp: Smartphone

IMEI: 0123456789

3. Zubehoer & Verpackung

Originalverpackung: Vorhanden

Schutzhuelle: Vorhanden

Netzteil: Nicht vorhanden

SIM-Schublade: Nicht vorhanden

4. Aeussere Inspektion

Display: --

Rahmen: --

Rueckseite: scratches-wear

Tasten: working

Sichtbare Schaeden: Keine

5. Geraetetests

Laden: OK

Einschalten: OK

WLAN: OK
Frontkamera: OK
Hauptkamera: OK

6. Apple-spezifische Checks

Modem-Firmware: working
Touch ID / Face ID: not-applicable

7. Abschluss & Zusammenfassung

Status: Abgeschlossen

Report generated on 9/15/2026, 1:28:39 PM