PORTIBRAS — Relatório Técnico (Exemplo)

Inspeção de Portas Corta-Fogo conforme ABNT NBR 11.742

1. Dados do imóvel

Condomínio: **Edifício Exemplo**
Endereço: Rua Modelo, 100 — Rio de Janeiro/RJ
Data da vistoria: 15/04/2026
Técnico responsável: Eng. Resp. Portibras

2. Itens inspecionados

Item	Componente	Status
1	Folha da porta	Conforme
2	Dobradiças	Não conforme — folga
3	Mola hidráulica	Conforme
4	Barra antipânico	Conforme
5	Selo intumescente	Não conforme — desgaste
6	Identificação NBR	Pendente

3. Recomendações técnicas

Substituição imediata dos selos intumescentes desgastados, ajuste das dobradiças com folga e aplicação de identificação conforme NBR 11.742. Recomenda-se manutenção preventiva semestral.

4. Conclusão

Sistema corta-fogo apresenta não-conformidades que comprometem o desempenho em situação de incêndio. Após execução das ações corretivas, será emitido certificado técnico para apresentação ao Corpo de Bombeiros.

Documento exemplificativo gerado pela Portibras para fins demonstrativos.