

Identificação	
Localização	Campinas / São Paulo
Bairro	Cambuí
Endereço	Rua das Flores, 123

Avaliador Responsável	
Data da Avaliação	04/10/2025 14:30
Tipo de Propriedade	Residencial
Condição do Imóvel	Bom Estado

Metodologia Aplicada	COMPARATIVO DE MERCADO
Comentários	Imóvel bem localizado, próximo a comércios e escolas

LOCALIZAÇÃO

Proximidade	Próximo a escolas, supermercados e hospitais
Transporte	Fácil acesso a transporte público
Segurança	Bairro com baixo índice de criminalidade

CONSTRUÇÃO

Área Construída	180 m²
Quartos	3
Suítes	1
Banheiros	2
Vagas	2

Imóvel em excelente estado de conservação. Pintura recente, instalações elétricas e hidráulicas em bom funcionamento. Recomenda-se apenas manutenção preventiva.

João da Silva Avaliador - Registro: CRECI 12345-F

Documento gerado eletronicamente pelo sistema Propriedades na Mão em 04/10/2025 14:30