

DATA REMOTE					
Nama Pelanggan	: BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		Nomor Jaringan	: 2021242440	
Contact Person	: Pak Arfan		Nomor Telepon	: +62 812-9024-5887	
Alamat	: JL. CUT NYAK DIEN, KALIMALANG UJUNG				
Kota	:		Propinsi	:	
No. SPK	: 083806/WO-LA/2021		Tanggal	: 21-Jun-2021 18:00	
Jam Perintah	: 21-Jun-2021 18:00	Jam Persiapan	: 21-Jun-2021 18:08	Jam Berangkat	: 21-Jun-2021 18:08
				Jam Tiba Di Lokasi	: 21-Jun-2021 19:42
Jam Mulai Kerja	: 21-Jun-2021 19:42	Jam Selesai Kerja	: 22-Jun-2021 00:03	Jam Pulang	:
				Jam Tiba Di Kantor	:

A. INDOOR AREA CHECKLIST

SARANA PENUNJANG				QUALITY PARAMETER	STANDARD	EXISTING
Merk UPS :				Menggunakan UPS	Ya	Ya
Kapasitas UPS :				Jenis UPS	Sinus, Continu	.
<u>V. Output</u>	<u>P-N</u>	<u>P-G</u>	<u>N-G</u>	Ruangan Bebas Debu	Ya	Ya
PLN/Gedung	225.8 VAC	225.3 VAC	0.151 VAC	Suhu Ruangan	< 26 C	.. C
UPS	VAC	VAC	VAC	Terpasang ground bar dan terhubung ke MDP pertanahan	Ya	Ya
IT	VAC	VAC	VAC			
PERANGKAT MODEM				QUALITY PARAMETER	STANDARD	EXISTING
Catuan input modem UPS				V. Input Modem (P-N)	210 - 230 VAC	. VAC
Bertumpuk Ya				V. Input Modem (N-G)	< 1 VAC	. VAC
Lokasi Ruang / Lantai / Rack				Suhu casing modem	Tidak panas	.
.				Catuan input terbounding ke ground	Ya, kencang	.
				Splicing konektor kabel IFL di modem	Baik, rapi	.
PERANGKAT CPE				QUALITY PARAMETER	STANDARD	EXISTING
Pemilik perangkat CPE Pelanggan				Perangkat CPE mendapat catuan sama dg modem	Ya	Ya
Jenis perangkat CPE .				Perangkat CPE terbounding dalam 1 ground yang sama dengan modem	Ya, kencang	.

B. OUTDOOR AREA CHECKLIST

SITE	QUALITY PARAMETER	STANDARD	EXISTING
BS Catuan / Sektor	LOS ke BS Catuan	Ya	Ya
Jarak Udara / Heading			
Latitude			
Longitude			
Potential obstacle			
SARANA PENUNJANG	QUALITY PARAMETER	STANDARD	EXISTING
Type mounting Others	Mounting tidak goyang dan berkarat	Ya	Ya
	Center of gravity Canester = 0 (Tegak lurus)	Ya	
	Disekitar mounting terdapat penangkal petir	Ya	Ya
	Sudut mounting terhadap penangkal petir < 45	Ya	Ya
Tinggi mounting	Meter		
Type penangkal petir	N/A		

PERANGKAT ANTENNA		QUALITY PARAMETER	STANDARD	EXISTING
Polarisasi	.	Antenna terbounding dengan ground	Ya, kencang	.
Altitude	. MDPL	Posisi antenna sejajar dengan permukaan air	Ya	Ya
Lokasi	.			
CABLING INSTALLATION		QUALITY PARAMETER	STANDARD	EXISTING
Type kabel IFL		Terpasang arrestor & terhubung dengan ground	Ya, kencang	Ya
Panjang kabel IFL	Meter	Splicing konektor kabel IFL di antenna	Rapat, Baik	.
Tahanan Short kabel IFL				


C. DATA PERANGKAT


EXISTING			TIDAK TERPAKAI		
Nama Barang	No. Reg	S/N	Nama Barang	No. Reg	S/N
PSU FORTI FG-50E/FG-30E	B2WN0286208MA1443				
FORTIGATE-50E HW AND WARRANTY	B2WN0262020HA1346				
ADAPTOR 12V 1A	B2WN0150153MA0732				
HUAAWEI Router B311As + Antena	B2WN0150152MA0732				
CABUT			PENGANTI / PASANG BARU		
Nama Barang	No. Reg	S/N	Nama Barang	No. Reg	S/N

D. VERIFIKASI DAN PERSETUJUAN

	PELAKSANA	PELANGGAN	VERIFIKATOR
Nama	DENI FIQRI DIKTA	ismanto	
Tanggal	22-Jun-2021 00:03	22-Jun-2021 00:03	
Tanda Tangan	 TWFG00000927811	 083806/2021	

GUIDANCE

	
Teknisi Yang Aktivasi	Kondisi Sebelum Perbaikan
	
Action / Perbaikan	Kondisi Setelah Perbaikan
	
Test Ping	Catuan Listrik

	
Indikator Perangkat	Kondisi Rak/Meja Penempatan Perangkat

LOG

DATE TIME	INFO	PHOTO
21-Jun-2021 19:42	Check In	
21-Jun-2021 19:42	update sedang tunggu pic untuk bukain set box atm	
21-Jun-2021 20:19	on progres cek modem	
21-Jun-2021 23:01	update sedang mendaftarkan kartu baru karna kartu lama bermasalah	
21-Jun-2021 23:48	setelah penggantian kartu ATM sudah online kembali	