

May-26

No	Bagian	Area	NILAI SR				PIC
			Angka	Huruf	Nilai Rata-Rata	Huruf	
1	HRGA	Kantor lantai 1	3.29	B	2.95	B-	Pak Nur
2		Kantor lantai 2	3.49	B+			
3		Gudang IT	3.45	B+			
4		Kantin atas (area dalam)	2.69	C+			
5		Kantin bawah (area dalam)	3.27	B			
6		Mushola atas (area dalam)	3.42	B+			
7		Mushola bawah (area dalam)	3.51	B+			
8		Parkir Motor - Security - Jl. Utama - Parkiran Manager - CFIF	2.69	C+			
9		Mulsa - Botol - Timbangan - Mushola - Kantin - Logistik - TPS (area luar) Dan Jalan Paving	2.64	C+			
10		Parkir Tamu - Taman Kantor - Parkir Mobil Karyawan - Danau Belakang Kantor	2.40	C+			
11		Gudang Botol - Starkum - Assembling Dan Toilet Assembling	2.68	C+			
12		Ruang Dokumen	2.83	B-			
13		TPS (area dalam)	1.94	D			

Akan dilakukan proses evaluasi berdasarkan penilaian setiap bulan

No	Nilai	
	Presentasi	Huruf
1	4.00	A
2	3.70	A-
3	3.30	B+
4	3.00	B
5	2.70	B-
6	2.30	C+
7	2.00	C
8	1.00	D
9	0.00	E



1. Kantor Lantai 1

Kantor lantai 1	
No.	CATATAN
1	Bekas lakban di dinding kaca kantor gudang perlu dibersihkan
2	Bekas lakban di pintu luar dalam dekat Centalon perlu dibersihkan
3	Debu dibelalanhg kursi Pak Nur perlu dibersihkan
4	Dinding arah ke Musholla perlu dicat ulang
5	Dinding retak area pantry perlu di cat ulang
6	Kaca bagian luar belakang Centalon perlu dibersihkan
7	Kursi officer berdebu perlu dibersihkan
8	Kursi ruang meeting Centalon perlu dilepaskan plastik nya
9	Lampu area kantor gudang mati 4 titik
10	Pagar kayu perlu di cat ulang atau di ganti dengan pagar besi
11	Pipa jalur infocus di Cenatalon sudah tidak terpakai perlu ditiadakan
12	Plafon di AC Central ruang HRD perlu di cat ulang
13	Plafon ruang meeting Centafur perlu di cat ulang
14	Ruang janitor bernoda hitam perlu dibersihkan
15	Sampah di taman samping area merokok perlu dibersihkan
16	Sawang di pantry perlu dibersihkan
17	Sawang di sudut dan kotooran di lantai perlu dibersihkan
18	Sekat kantor bawah gudang perlu di cat ulang
19	Sunblast di pintu belakang dekat ruang meeting Centalon perlu dibersihkan
20	Susu realgood depan Centalon todak ada identitas NOK
21	Tiang di kantor gudang perlu dibersihkan dari bekas ceceran air
22	Vas bunga berdebu perlu dibersihkan
23	Vas bunga mawar di kantor gudang berdebu, perlu di cuci
24	Wastafel pantry berkarat perlu dibersihkan



2. Kantor Lantai 2

No.	Kantor lantai 2
	CATATAN
1	Area keran ruang janitor bernoda hitam, perlu dibersihkan
2	Area wastafel toilet aula bernoda kuning perlu dibersihkan
3	Bekas lakban di dinding area sofa perlu dibersihkan
4	Ceklist AC M2 & M3 Mei belum di isi
5	Ceklist APAR di aula bulan April belum di isi
6	Ceklist kebersihan tidak ada & pojok toilet perlu dibersihkan
7	Cermin depan toilet bernoda hitam tidak bisa dibersihkan, perlu di ganti baru
8	Debu di dalam sekat dekat meja Aji Robin perlu di vacuum
9	Debu di kaki meja & kursi ruang direksi perlu dibersihkan
10	Debu di kursi direksi perlu dibersihkan
11	Dinding retak samping meja toilet perlu diperbaiki
12	Dinding ruang RTK perlu di cat ulang
13	Dinding ruang RTK perlu di rapikan & cat ulang
14	Dinding sekat di depan tangga perlu di cat ulang
15	Dokumen dalam dus perlu dirapikan dengan memberikan label periode data
16	Exhaust fan di toilet wanita perlu dibersihkan
17	Garis lakban bekas acara santunan yatim perlu dibersihkan
18	Hand rail tangga lt. 2 perlu di cat ulang
19	Handa rail dekat aula perlu dibersihkan
20	Kabel charger menjuntai perlu dirapikan setelah pakai
21	Kaca jendela area luar berdebu perlu dibersihkan
22	Kaca jendela area luar ruang pa munir perlu dibersihkan
23	Kanopi depan aula perlu di cat ulang
24	Kotak kertas label melewati garis layout
25	Kusen ruang RTK perlu dibersihkan
26	Label dorong pintu samping aula tidak ada
27	Laci meja Ajim perlu dibersihkan dari noda hitam
28	Layout dispenser perlu diperbaiki
29	Layout ex printer di bawah meja Officer Assembling perlu dibersihkan
30	Layout tempat sampah lama perlu dilepaskan
31	Meja kerja Rizki perlu perapihan
32	Meja printer area C11 perlu dibuatkan layout
33	Penempatan barang di luar layout perlu di pindahkan
34	Penempatan barang-barang di luar layout
35	Penempatan kain pel di luar layout
36	Pot bunga depan pintu Office berdebu, perlu dibersihkan
37	Safety shoes dan jeruk ada di bawah meja perlu dipindahkan
38	Sampah kopi sachet perlu dibuang
39	Saringan air di toilet aula berkarat, perlu di ganti
40	Sekat pelindung kabel area depan meja pa Abdi perlu diperbaiki
41	Sekat pembatas aula perlu dibersihkan
42	Sunblast di ruang deireksi perlu dibersihkan
43	Tiang tembok perlu dibersihkan dan bekas lakban menempel di dinding perlu dibersihkan







3. Gudang IT

Gudang IT	
No.	CATATAN
1	Barang-barang IT perlu didisposal
2	Dafta nama item yang perlu didisposal
3	Penambahan keterangan penyimpanan barang pada lamari penyimpanan barang



4. Kantin bawah

Kantin bawah	
No.	CATATAN
1	Area belakang kantin perlu perapihan
2	Barang-barang dari HO perlu di tanyakan kembali tindak lanjutnya
3	Barang-barang di kantin tidak terpakai perlu didisposal
4	Bungkus popmie dikotak sampah guna ulang perlu dipindahkan
5	Dinding di kantin perlu di cat ulang & layout yang sudah tidak terpakai perlu di lepaskan
6	Kompor gas perlu di bersihkan atau diberi cover
7	Layout di kantin perlu di buat ulang
8	Layout dispenser kantin perlu di buat ulang
9	Meja perlu di cat ulang dan panci perlu di bersihkan
10	Plafon kantin perlu di cat ulang
11	Tempat AC tidak terpakai perlu di lepaskan





5. Mushola bawah

Musala bawah	
No.	CATATAN
1	Daun kering di bawah pohon perlu dibersihkan
2	Kanopi di musholla perlu di cat ulang
3	Trotoar pembatas perlu di bersihkan atau di cat ulang
4	Tanaman perlu di ratakan letinggian pohonnya



6. Ruang Dokumen

Ruang Dokumen	
No.	CATATAN
1	Dokumen gudang & lab yang masih dalam kemasan karung perlu di pindahkan ke kardus dab di beri label
2	Dokumen lab perlu perapihan
3	Sample Mulsa dalam karung perlu dipindahkan ke kardus & diberi label



7. Gudang Botol - Starkum - Assembling Dan Toilet Assembling

Gudang Botol - Starkum - Assembling Dan Toilet Assembling	
No.	CATATAN
1	Peremajaan marka jalur pejalan kaki
2	Pagar batas berlubang
3	Perapihan puing material tiang di depan gedung E5
4	Penanaman kembali pohon yang mati depan gedung assembling
5	Perapihan puing/batu, besi area depan toilet assembling
6	Penanaman kembali pohon yang mati depan toilet assembling
7	Peremajaan cat toilet assembling
8	Perapihan area penghijauan depan gedung I Assembling (planning tanah akan dilakukan perataan)
9	Pembersihan sampah pada saluran air



8. Mulsa - Botol - Timbangan - Mushola - Kantin - Logistik - TPS Bagian Luar Dan Jalan Paving

Mulsa - Botol - Timbangan - Mushola - Kantin - Logistik - TPS Bagian Luar Dan Jalan Paving	
No.	CATATAN
1	Perbaikan jalan menuju gedung D1
2	Jalan menuju area timbangan rusak/ambblas
3	Pembersihan area timbangan
4	Peremajaan cat dinding toilet timbangan
5	Spanduk peringatan rusak
6	Lampu kotor dan bersawang
7	Pembersihan tumpukan batu pada saluran air depan area kantin
8	Pemilahan sampah belum sesuai dengan kategori sampah
9	Pembersihan sampah yang tercecer di area luar kantin
10	Kastin depan gazebo rusak
11	Penghijauan / penanaman kembali tanaman yang tidak tumbuh area gazebo
12	Sampah botol di area gazebo
13	Wastafle rusak

14	Tempat sampah rusak
15	Penambahan saluran air di area gazebo 1 agar air tidak menggenang saat turun hujan
16	TPS penuh sehingga penempatan limbah tidak sesuai layout hingga limbah diletakkan di luar TPS
17	Perbaikan saluran air jalur gedung F
18	Perbaikan pipa saluran air depan gedung F2
19	Coran rusak
20	Koordinasi penempatan dan pelabelan limbah dengan pic terkait
21	Peremajaan cat jalur pejalan kaki





9. Parkir Motor - Security - Jl. Utama - Parkiran Manager - CFIF

Parkir Motor - Security - Jl. Utama - Parkiran Manager - CFIF	
No.	CATATAN
1	Marking line area parkir sepeda motor
2	Perbaikan jalan menuju parkir
3	Perbaikan dan peremajaan cat flapon area dalam pos security dan besi rangka atap ruang tunggu pos security yang sudah rusak
4	Peremajaan meja dan kursi pos security
5	Pengecatan ulang jalur pejalan kaki
6	Perapihan sisa bahan bangunan di depan gedung produksi MP
7	Aspal jalan mulai rusak kembali
8	Area pos security 2 kotor dan rusak
9	Koordinasi perapihan dan pembersihan area perbaikan palet




10. TPS (Area Dalam)

TPS	
No.	CATATAN
1	TPS penuh sehingga penempatan limbah tidak sesuai layout hingga limbah diletakkan di luar TPS
2	Penataan dan perapihan susunan limbah dengan kondisi miring berpotensi jatuh
3	Marking area penempatan barang & Apar (terdapat kain majun disimpan di atas apar)
4	Pengecatan ulang dedung TPS
5	Pembersihan debu dan sawang
6	Peremajaan simbol - simbol keselamatan



11. Kantin atas

Kantin atas	
No.	CATATAN
1	Penambahan keterangan penunjuk arah penyimpanan piring dan gelas kotor
2	Pembersihan area lantai bawah kompor dari kerak
3	Penambahan marking untuk apar
4	Pengecatan ulang cat dinding yang kotor
5	Pembersihan sawang



12. Mushola atas

Mushola atas	
No.	CATATAN
1	Pengecatan ulang plafon area luar mushola
2	Peremajaan cat dinding mushola bagian luar
3	Plafon toilet laki - laki berlubang
4	Bekas tetesan air di plafon area shalat perempuan
5	Penambahan himbauan hemat energi
6	Perapihan kabel
	Lemari penyimpanan sudah dilakukan penataan & pembersihan





13. Parkir Tamu - Taman Kantor - Parkir Mobil Karyawan - Danau Belakang Kantor

Parkir Tamu - Taman Kantor - Parkir Mobil Karyawan - Danau Belakang Kantor	
No.	CATATAN
1	Jalan menuju parkir belakang gedung utama rusak
2	Penghijauan area depan gedung laboratorium
3	Potong rumput pembersihan area sekitar danau
4	Perbaikan saringan sampah kolam
5	Pembersihan Material sisa bangunan



Catatan umum	
1	Konsistensikan briefing dan dokumentasi 5R di setiap area HR&GA
2	Pastikan penilaian internal 5R dilakukan setiap bulan