INVOICE

CV Sinar Konstruksi

No. Invoice:	**INV/SK/2026/031**
NPWP:	**23.456.789.0-120.001**
No. Kontrak:	**SPK/SLO/2026/002**
Proyek:	**Pekerjaan Struktur Cluster C1**
Tanggal:	**12-10-2026**
Progres Kumulatif Ditagih:	**60%**

Uraian Pekerjaan	Jumlah
Pekerjaan Struktur Cluster C1 Tahap 3	Rp180.000.000
Pekerjaan Atap Cluster C1	Rp120.000.000

PPN 11%:	**Rp33.000.000**
Total Tagihan:	**Rp333.000.000**
Retensi 5%:	**Rp15.000.000**
PPh 4(2) 1,75%:	**Rp5.250.000**

Pembayaran ke rekening vendor sesuai kontrak. Dokumen ini dibuat untuk demo OmniAudit AI.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Pekerjaan Struktur Cluster C1

No. Kontrak:	**SPK/SLO/2026/002**
Pelaksana:	**CV Sinar Konstruksi**
Tanggal Pemeriksaan:	**12-10-2026**
Progres Fisik Kumulatif:	**55%**

Telah dilakukan pemeriksaan lapangan bersama oleh Konsultan Pengawas dan Pemilik Proyek.

Pengawas Lapangan

Wakil Pemilik Proyek

FAKTUR PAJAK

Pengusaha Kena Pajak: CV Sinar Konstruksi

Nomor Seri Faktur:	**010.000-26.50054194**
NPWP Penjual:	**23.456.789.0-120.001**
Dasar Pengenaan Pajak:	**Rp300.000.000**
PPN:	**Rp33.000.000**

LAPORAN FOTO PROGRES

Pekerjaan Struktur Cluster C1



Foto 1



Foto 2

Foto 3

Foto 4