

Projeto: W.143.17 - RLAM - Diagnóstico e Remediação

Método de Perfuração: Manual


Complemento: OS 04 - Área da Farofa

Identificação da Sondagem do Poço:

Empresa: Petróleo Brasileiro S.A.

PM-02/ST-02

Local: RLAM - Área da Farofa



Início: 21/05/2018 **Término:** 22/05/2018

Coordenada UTM E/O:

Coordenada UTM N/S:

Profundidade do Poço - m:

5.5

Profundidade da Sondagem - m:

5.5

Diâmetro do Poço - pol:

2.0

Diâmetro da Sondagem - pol:


4.0

Responsável pela Execução em Campo:

Jonas Ortiz de Camargo Nascimento

Aprovação:

Jonas Ortiz de Camargo Nascimento



26/07/2018