

Laporan Shift Ritase

SHIFT SIANG

JENDELA LAPORAN	PANJANG JENDELA	RUN DETEKSI
2026-08-08 07:00 -> 19:00	12 jam	2026-08-08
MODEL	RITASE (IN + OUT)	DICETAK
truck-id-yolo26n-det-v2-numeric-filtered-	6	8/8/2026, 19.07.29

RINGKASAN SHIFT

Keterangan	Nilai	Satuan	Dasar
Ritase (IN + OUT)	6	siklus	terukur
- di antaranya belum terdaftar	1	siklus	terukur
Total lintasan gate	12	lintasan	terukur
Belum berpasangan	0	lintasan	terukur
Ritase per jam	0.5	siklus/jam	turunan atas jendela
Lintasan teridentifikasi	12	lintasan	terukur
Lintasan tidak dikenal	0	lintasan	terukur
Lintasan terekonsiliasi	10	lintasan	terukur
Nomor lambung unik	276	unit	terukur
Pembacaan Nomor	264	baca	terukur
Rata-rata keyakinan	91.1%		terukur
Metode pemasangan	kronologis		sistem
Waktu lintasan	tersedia		sistem

RINCIAN PER GATE

Gate	Masuk	Keluar	Tanpa arah	Total	Porsi
CK Gate A	6	0	0	6	50%
CK Gate B	0	6	0	6	50%

RITASE PER NOMOR LAMBUNG

Nomor Lambung	Status	Ritase	Masuk	Keluar	Belum Pasangan	Jumlah Baca	Keyakinan
8901	BELUM TERDAFTAR	1	1	1	0	46	100%
HD 2152	terdaftar	1	1	1	0	44	100%
HD 2221	terdaftar	1	1	1	0	37	100%
HD 2222	terdaftar	1	1	1	0	43	100%
HD 2241	terdaftar	1	1	1	0	47	100%
HD 2264	terdaftar	1	1	1	0	47	100%
TOTAL		6	6	6	0	264	

Satu ritase = satu lintasan masuk (IN) berpasangan dengan satu lintasan keluar (OUT) pada nomor lambung yang sama; gate masuk dan keluar boleh sama. Pemasangan dilakukan secara kronologis berdasarkan waktu lintasan. Lintasan yang tidak berpasangan tidak dibuang dan tetap dicantumkan. 1 ritase dikerjakan oleh nomor lambung yang terbaca yakin tetapi belum ada di master data (8901); ritase tersebut tetap dihitung dan ditandai BELUM TERDAFTAR agar dapat didaftarkan. Seluruh angka terukur dari run deteksi 2026-08-08 (model truck-id-yolo26n-det-v2-numeric-filtered-20260730.pt). Dihasilkan oleh Integrated Smart Hauling System.

PENGAWAS SHIFT

AUDITOR OPERASI