

Detalle de Trabajos Realizados

Cliente Nicolás Pepe
Fecha 11 de junio de 2026
Lugar 11 de Septiembre 2714

Trabajos Ejecutados

1 — Recambio de vástago de canilla

Desarme de la grifería y reemplazo del vástago deteriorado que originaba la pérdida. Verificación final de cierre sin goteo.

2 — Verificación de tablero y reemplazo de artefacto de iluminación

Verificación del tablero eléctrico por inestabilidad de tensión. Reemplazo del plafón existente, en estado de deterioro, por spot con lámpara dicroica. Prueba de funcionamiento.

Ambos trabajos fueron ejecutados y verificados en funcionamiento.

Importe — Mano de Obra

\$80.000

Los materiales se detallan por separado. El importe no contempla el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Materiales

Vástago de canilla	\$16.000
Spot con lámpara dicroica	\$10.000
Total materiales	\$26.000

Total General

\$106.000

Mano de obra + materiales.

Notas

Los trabajos ejecutados cuentan con garantía de 30 días sobre la mano de obra.