

INFORMASI ANALISIS

Nama Kain	Kain tanpa nama
ID Analisis	f3c299d4-7f98-422e-8911-dd2ef6e6ce8a
Tanggal Analisis	7/9/2026, 00.18.30
Sumber Hasil	Layanan AI

FOTO KAIN



ANALISIS KAIN

Jumlah Defect Terdeteksi	2
Prediksi Kualitas	High
Keyakinan Model	95%

KARAKTERISTIK TERDETEKSI

Deteksi 1

X: 546.5

Y: 208.5

Kelas cacat: hole

Lebar: 67

Tinggi: 49

ID kelas: 3

Tingkat keyakinan: 0.76

ID deteksi: 86a97332-3874-4086-861b-a8b0d88ef498

Deteksi 2

X: 141

Y: 189

Kelas cacat: seam

Lebar: 276

Tinggi: 372

ID kelas: 4

Tingkat keyakinan: 0.4

ID deteksi: bb0d6151-5f44-48f5-83b9-1245876e2cb5

REKOMENDASI

Perawatan: Tangani dengan hati-hati di sekitar area cacat; hindari pencucian/pengeringan dengan tegangan/suhu tinggi yang dapat memperparah kerusakan.

Material: Jenis cacat terdeteksi: hole, seam. Periksa area yang ditandai sebelum digunakan/dikirim.

Alternatif komposisi: Pindai ulang setelah perbaikan (menjahit, menenun ulang) untuk memastikan cacat tidak lagi terdeteksi.

Dibuat: 7/9/2026, 00.21.32