



**CERTIVE
VISTORIAS**

LAUDO CAUTELAR

DE AQUISIÇÃO VEICULAR

**ANÁLISE FÍSICO-ESTRUTURAL
E PESQUISA DOCUMENTAL**



SÃO JOSÉ / SC
13/07/2026

DOSSIÊ: 002.285.378

SÃO JOSÉ / SC
02 DE JULHO DE 2026



SUMÁRIO

<i>I</i>	IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	03
<i>II</i>	RESUMO DA ANÁLISE	04
<i>III</i>	ANÁLISE ESTRUTURAL	05
<i>IV</i>	PINTURA E ACABAMENTO	06
<i>V</i>	IDENTIFICAÇÃO E VIDROS	07
<i>VI</i>	MOTOR E CHASSI	08
<i>VII</i>	PESQUISA DOCUMENTAL	09
<i>VIII</i>	SITUAÇÃO DO VEÍCULO	10
<i>IX</i>	CONSIDERAÇÕES FINAIS	11

Este laudo é composto por 11 páginas numeradas e não poderá ser reproduzido parcialmente sem autorização da Certive Vistorias.



I

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

HONDA / CIVIC TOURING 1.5T
MARCA / MODELO

FIAT / TORO FREEDOM AT
2019 / 2020

ANO FABRICAÇÃO / MODELO
2016 / 2017
BRANCA

COR
PRETO

PLACA
AT00126

CHASSI
988226117HKA63015

MOTOR
552685222968795

COMBUSTÍVEL
ALCOOL / GASOLINA

RENAVAM
01085851483

QUILOMETRAGEM
79.424 km

13/07/2026 às 00:18

Certive Matriz - São José / Santa Catarina

Não informado

DADOS DA VISTORIA

DATA / HORA 02/07/2026 às 17:33

LOCAL São José / Santa Catarina

VISTORADOR Romano Gonzales Mendes

Imagem nao informada

Imagem nao informada



II

RESUMO DA ANÁLISE



ESTRUTURAL
CONFORME

CONFORME



IDENTIFICAÇÃO
CONFORME

CONFORME



CHAVE
RESSALVAS

COM
RESSALVAS



MOTOR
CONFORME

CONFORME



CHASSI
CONFORME

CONFORME

Não foram encontradas remarcações no chassi

Não verificamos indícios de sinistro

Não possui débitos estaduais

Não possui registro de lesões

Não possui comunicado de venda

Não possui histórico de roubo e/ou furto

O veículo está indicado como "em circulação"

DPVAT e IPVA atuais estão quitados

Não possui registro de lesões

Não possui comunicado de venda

Não consta Parecer Técnico

NÃO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO E/OU FURTO

O VEÍCULO ESTÁ INDICADO COMO "EM CIRCULAÇÃO"

NÃO POSSUI DÉBITOS ESTADUAIS

DPVAT E IPVA ATUAIS ESTÃO QUITADOS

NÃO POSSUI REGISTRO DE LESÕES

NÃO POSSUI COMUNICADO DE VENDA

NÃO CONSTA PARECER TÉCNICO



ITENS APROVADOS



NÃO FORAM ENCONTRADAS REMARCAÇÕES NO CHASSI



NÃO POSSUI DÉBITOS ESTADUAIS



DPVAT e IPVA atuais estão quitados



NÃO POSSUI REGISTRO DE LESÕES



Não possui comunicado de venda



Não possui histórico de roubo e/ou furto



O veículo está indicado como "em circulação"



NÃO POSSUI DÉBITOS ESTADUAIS



DPVAT e IPVA atuais estão quitados



NÃO POSSUI REGISTRO DE LESÕES



NÃO POSSUI COMUNICADO DE VENDA



NÃO CONSTA PARECER TÉCNICO



ITENS DE ALERTA



HÁ REGISTRO DE RESTRIÇÕES: ALIENAÇÃO ATIVA EM ANDAMENTO



POSSUI DÉBITOS DE LICENCIAMENTO



POSSUI DÉBITOS DE MULTAS



III

ANÁLISE ESTRUTURAL

COMPONENTE	STATUS	COMPONENTE	STATUS
Longarina dianteira esquerda	CONFORME	Estrutura do teto	CONFORME
Longarina dianteira direita	CONFORME	Longarina traseira direita	CONFORME
Painel cinto fogo	CONFORME	Caixa de ar lado direito	CONFORME
Torre do amortecedor diant. esq.	CONFORME	Coluna traseira direita	CONFORME
Torre do amortecedor diant. dir.	CONFORME	Coluna central direita	CONFORME
Coluna dianteira esquerda	CONFORME	Coluna dianteira direita	CONFORME
Coluna central esquerda	CONFORME	Painel injeção int. (assoselho)	CONFORME
Coluna traseira esquerda	CONFORME	Torre do amortecedor tras. esq.	CONFORME
Caixa de ar lado esquerdo	CONFORME	Torre do amortecedor tras. dir.	CONFORME

Imagem não informada

Imagem não informada

Imagem não informada

Imagem não informada

Imagem não informada

Imagem não informada

Hodômetro

Fronte 45° lado direito

Traseira 45° lado esquerdo

Longarina dianteira esq.



IV

PINTURA E ACABAMENTO





ITEM	PEÇA	condição	Original
01	Capô	Original	Original
02	Teto	Original	Original
03	Tampo do porta-malas	Original	Original
04	Paralama dianteiro esq.	Original	Original
05	Porta dianteira esq.	Original	Original
06	Porta traseira esq.	Original	Original
07	Paralama traseiro esq.	Original	Original
08	Traseira esquerda	Original	Original
09	Paralama traseiro dir.	Original	
10	Traseira direita	Original	
11	Porta traseira dir.	Original	
12	Porta dianteira dir.	Original	
13	Paralama dianteiro dir.	Original	
14	Para-choque dianteiro	Original	
15	Para-choque traseiro	Original	

Original Pequenos riscos / amassado Repintura Repintura com massa Averiado Original Não aplicável

ETIQUETA

Imagem não informada

Imagem não informada





IDENTIFICAÇÃO E VIDROS

VIDROS

		Original	GRAVADO
		Original	GRAVADO
Para-brisa	Original	Original	Nº do chassi gravado
Porta dianteira esquerda	Original	Original	Nº do chassi gravado
Porta traseira esquerda	Original	Original	Nº do chassi gravado
Porta dianteira direita	Original		Nº do chassi gravado
Porta traseira direita	Original		Nº do chassi gravado
Vidro traseiro	Original		Nº do chassi gravado

CONFORME

IDENTIFICAÇÃO

CONFORME



Número do motor

CONFORME

Imagem nao informada

Imagem nao informada

Imagem nao informada





VI

MOTOR E CHASSI

Imagem nao informada

Imagem nao informada

Imagem nao informada



Número do motor



Número do chassi (longarina)

HONDA / CIVIC TOURING 1.5T

HND8F42

DADOS COMPLEMENTARES

FIAT

9881H82B9KK128492

Modelo

2019 / 2020

L15B7894320

FIAT / TORO FREEDOM AT

ATO8Q8

Fabricante

GASOLINA

01183928192

FIAT

Chassi

BRANCA

9881H82B9KK128492

Não informado km

Ano fabricação / modelo

Motor

2016 / 2017

503685722066795

Combustível

Renovar

Alcool / Gasolina

01066631463

Car

Quilometragem

Preço

79.424 km

CONFORME COM RESSALVA

PARECER TÉCNICO

CONFORME

Observação: Não são analisados itens que necessitem de equipamentos especializados como freios ABS, air bags, parte mecânica, hodômetro e elétrica.



VII

PESQUISA DOCUMENTAL

DADOS DA CONSULTA HND8F42

Certive Vistorias

Entrada	ATC08128 13/07/2026 às 00:18	Solicitado por	Certive Vistorias	4386109
Data / Hora	Não informado 02/07/2025 às 17:56	Código da consulta	4386109	4348c105-afa0-4df6-b800-fcf6f3d1b38
Usuário	Romano Gonzales Mendes	Token da consulta	4348c105-afa0-4df6-b800-fcf6f3d1b38	Curitiba / PR
		Enlpcamento	Curitiba / PR	

ITENS APROVADOS

- Base de leilão 1 Nada consta
- Indício de sinistro 1 Nada consta
- Base de leilão 2 Nada consta
- Indício de sinistro 2 Nada consta

Nada consta
Nada consta
Nada consta
Nada consta

- Comunicação de venda estadual Nada consta
- Parecer técnico Nada consta
- Remarketing Nada consta

Nada consta
Nada consta
Nada consta

Multas em aberto localizadas
Débito de licenciamento ativo

ITENS DE ALERTA

- Multas Registro de multas encontrado
- Débitos estaduais Registros encontrados: 1

Alienação ativa em andamento

ITENS DE RESTRIÇÃO

- Restrições estaduais Registros encontrados: 1
- Restrição financeira Alienação ativa em andamento

**CERTIVE
VISTORIAS**

002.285.378

Dossiê

CV-2024-07856

PARECER FINAL



O veículo apresenta integridade estrutural original de fábrica, porém com ressalvas estéticas de pintura ou pequenas pendências documentais em aberto.

Com base em todas as verificações e pesquisas realizadas, certifico que o veículo vistoriado apresenta condições compatíveis com sua idade e uso, não sendo identificados indícios de sinistro, remarcação de chassi, restrições ou irregularidades relevantes.

CONFORME COM RESSALVA

VERIFICAR APONTAMENTOS

**CONFORME
PARA AQUISIÇÃO**

São José/SC, 18 de julho de 2026.

São José/SC, 20 de maio de 2024.

Não informado

ba7816bf8f01cfea414140de5dae2223b00361a396177a9cb410ff61f20015ad

Carlos Eduardo Martins

VISTORIADOR

REGISTRO ECV 417.7S4.562-91

