

VEÍCULO E SOLICITAÇÃO

PLACA ABC1D23	TIPO Carro	MARCA / MODELO Hatch Exemplo 1.0 Flex	
ANO FAB. / MOD. 2019 / 2020	COR Prata	HODÔMETRO 68.450 km	COMBUSTÍVEL Flex
CHASSI (VIN) 9XX0XX000XX000000		RENAVAM 000000000000	
SOLICITANTE Cliente Exemplo		LOCAL DA VISTORIA Pátio de exemplo — São Paulo/SP	

RESULTADO DO EXAME

APROVADO COM APONTAMENTOS

1 apontamento(s) relevante(s) N3 — atenção; 1 apontamento(s) N2.

N0: 91

N1: 1

N2: 1

N3: 1

N4: 0

N/A: 1

A classificação refere-se ao resultado do exame técnico visual no momento da vistoria; não aprova a compra, não garante o veículo e não substitui a vistoria oficial.

PARECER DO VISTORIADOR

Veículo com substituição do painel frontal (EST-02, N3) e indícios de repintura em duas peças. Recomenda-se considerar os apontamentos na negociação e verificar o histórico de sinistro junto às fontes oficiais.

ACHADOS POR SISTEMA

ITEM	VERIFICAÇÃO / OBSERVAÇÃO	NÍVEL
DOC — Documentação e histórico		N0: 9 · N/A: 1
Itens verificados sem anormalidade observável (N0). Não se aplica: DOC-05.		
IDV — Identificação veicular		N0: 9
Itens verificados sem anormalidade observável (N0).		
EST — Estrutura		N0: 12 · N3: 1
EST-02	Painel frontal (quadro do radiador) e travessa Constata substituição do painel frontal: fixação por parafusos em local de solda ponto de fábrica e selador aplicado manualmente.	N3
CAR — Carroceria e pintura		N0: 11 · N2: 1
CAR-03	Medição de espessura peça a peça Espessura acima da referência na porta dianteira esquerda e no paralamas dianteiro direito (ver mapa de pintura). Indício de repintura.	N2
VID — Vidros, iluminação e sinalização		N0: 8
Itens verificados sem anormalidade observável (N0).		
RSP — Rodas, pneus, suspensão e direção		N0: 8 · N1: 1
RSP-01	Profundidade de sulco (4 pneus + estepe) Sulco entre 3 e 4 mm nos quatro pneus; acima do TWI.	N1
MOT — Motor, arrefecimento e alimentação		N0: 10
Itens verificados sem anormalidade observável (N0).		
TRF — Transmissão e freios		N0: 8

ITEM	VERIFICAÇÃO / OBSERVAÇÃO	NÍVEL
Itens verificados sem anormalidade observável (N0).		
ELE — Elétrica, eletrônica e diagnóstico		N0: 8
Itens verificados sem anormalidade observável (N0).		
INT — Interior, segurança passiva e sinais de enchente		N0: 8
Itens verificados sem anormalidade observável (N0).		

Níveis: N0 Conforme · N1 Observação · N2 Apontamento · N3 Apontamento relevante · N4 Crítico · N/V Não verificável · N/A Não se aplica. Itens N0 sem observação não são listados individualmente.

MAPA DE ESPESSURA DE PINTURA



PEÇA	LEITURAS (µm)	MÉDIA	INDICAÇÃO
Para-choque dianteiro	Plástico — não medido		
Capô	112, 118, 109, 121, 115	115	Compatível
Paralama dianteiro esquerdo	116, 119, 112, 120, 118	117	Compatível
Paralama dianteiro direito	310, 345, 290, 330, 325	320	Provável repintura com massa/reparo
Porta dianteira esquerda (DE)	180, 195, 188, 176, 190	186	Provável repintura
Porta dianteira direita (DD)	118, 121, 115, 117, 119	118	Compatível
Porta traseira esquerda (TE)	114, 116, 119, 121, 113	117	Compatível
Porta traseira direita (TD)	117, 115, 122, 118, 116	118	Compatível
Colunas lado esquerdo (A/B/C)	118, 120, 116	118	Compatível
Colunas lado direito (A/B/C)	117, 119, 121	119	Compatível
Teto	120, 117, 119, 122, 116	119	Compatível
Lateral traseira esquerda	119, 121, 117, 115, 120	118	Compatível
Lateral traseira direita	116, 118, 120, 114, 119	117	Compatível
Tampa traseira / porta-malas	110, 114, 118, 113, 111	113	Compatível
Para-choque traseiro	Plástico — não medido		

Referência: 118 µm (mediana das médias das peças medidas). Critério: até 1,3× a referência = compatível; até 2× = provável repintura; acima de 2× = provável repintura com massa/reparo. Valores orientativos: a espessura de fábrica varia por fabricante, modelo, cor e processo; a indicação não substitui a inspeção visual da peça.

REGISTRO FOTOGRÁFICO (4)



1. **DOC-01** CRLV-e apresentado e legível (N0)



2. **IDV-01** VIN gravado no chassi/monobloco localizado e legível (N0)



3. **EST-02** Painel frontal (quadro do radiador) e travessa (N3)



4. **CAR-03** Medição de espessura peça a peça (N2)

LIMITES DO EXAME

Este laudo registra o resultado de exame técnico visual e não destrutivo, realizado sem desmontagem de peças ou componentes, no local, na data e no horário indicados, nas condições de iluminação, limpeza e acesso existentes no momento da vistoria. Reflete exclusivamente o estado observado naquele momento e não constitui garantia sobre o veículo, sua procedência, seu histórico ou seu funcionamento futuro.

Este laudo não substitui a vistoria oficial exigida pelo órgão de trânsito (por exemplo, para transferência), nem perícia oficial ou exame por autoridade competente. Divergências em itens de identificação veicular são registradas como indícios e devem ser encaminhadas à verificação oficial; este laudo não conclui sobre adulteração.

Consultas documentais refletem as informações disponíveis nas fontes consultadas na data indicada. Medições (como espessura de pintura) são orientativas e variam conforme fabricante, modelo e processo produtivo.

Vistorias Exemplo Ltda.
CNPJ 00.000.000/0001-00

Cliente Exemplo
Ciência do solicitante