



Hoja de Servicios

INSTALACIONES**INDUSTRIALES**Servicio N° : **1119**

Fecha: 2/10/2024

Ruc.:

Empresa Sr. Cayo/ Sra. Diana

Tipo de servicio electrico/electronico

Electrico **X**

Refrigeracion

Mecanica

otros

Descripcion del equipo: **vivienda villa elisa**

Codigo:

Sucursal:

Villa elisa

a). Verificacion de equipos en tablero electrico, se encuentra deficiencia en el neutro y se procede a la inspeccion del mismo a fin de encontrar la falla, se realiza el desmonte del tablero detras del medidor y se encuentra suelto el cableado, se procede a realizar el cabio del cable en su ubicacion y se realiza la colocacion de un empalme tubular prensado

b). Verificacion de los aires acondicionado, con problemas de que no encienden, se desmontan las caretas y se encuentran que los trafos estan quemados en cada aire acondicionado

c). Verificacion de tomas con problemas de funcionamiento en sona de tomas de cocina, se remplaza los cables averiados

d). Verificacion de porton automatico, el mismo no funciona encontramos que el mismo sufrio corto circuito y se quemó, se provee uno nuevo con dos controles

materiales**transformado de 12Vca 800ma 3 unidades x 320.000 = 960.000Gs****placa para porton con control 1 unidad x 290.000 = 290.000Gs****lamparas de 12w 2 unidades x 14,000 = 28.000Gs****mano de obra**

trabajos de reparacion de aires acondicionados 3 uniades x 180.000 540.000Gs.

trabajos de reparacion de porton electrico automatico 200.000Gs.

trabajos de reparacion del sistema de neutro enlos tablero y demas 400.000Gs.

Presupuesto aprobado: Costo en guaranies: **2.418.000Gs**

Tecnico Responsable: Raul Benitez

hora de Inicio: 08:00 Hora de finalizacion : 13:30

fecha de Inicio : 2/10/2024 fecha de finalizacion : 2/10/2024

Observaciones :

Raul Benitez

Firma Tecnico

Fecha:

Omar Saucedo

Firma cliente

Fecha: