

 		Hoja de Servicios	
INSTALACIONES INDUSTRIALES		Servicio N° : 1116	
Empresa		SS calzados	
Tipo de servicio		electrico/electronico	
Electrico X		Refrigeracion Mecanica otros	
Descripcion del equipo:		CORTADORA DE CUERON ELITRON	
		Sector Sala de Maquinas	
Codigo:		CDC-ELITRON-01	
		Sucursal:	
		Asuncion	
a). Verificacion del equipo tipo cortadora de cueros Elitron, automatico y neumatico , al mismo se realiza trabajos de pruebas de integridad del cableado de fuerza del motor de cortador estacion T1 el mismo da que el cableado esta entero e integro, tambien se realiza la prueba del cableado de señal, de 8 pines de 0.30mm, el cual tambien arroja resultados de buena integridad y se verifica los conectores rapidos, en el cual se encuentra que el pin n6 esta mal conectado			
b). Se prcede a realizar el cambio de ubicación del pin6 y se conecta en el borne indicado, tomando como referencia la placa superior, el cual indica que uno de los bornes esta posicionado en el ultimo borne y el cable es de color blanco.			
c). Se remplaza la placa nueva por una existente, colocando todos los separadores para evitar que la placa toque el metal y evitar corto circuito			
Se realizado pruebas de buen funcionamiento y de entrega al operador			
El equipo queda operando correctamente			
provision de materiales			
Presupuesto aprobado:		Costo en guaranies:	
		800.000Gs	
Tecnico Responsable:		Raul Benitez	
hora de Inicio:		09:00	
fecha de Inicio :		18/9/2024	
		Hora de finalizacion :	
		15:00	
		fecha de finalizacion :	
		18/9/2024	
Observaciones :			

Raul Benitez

Firma Tecnico
Fecha:

Omar Saucedo

Firma cliente
Fecha: