

 		Hoja de Servicios	
INSTALACIONES INDUSTRIALES		Servicio N° : 1111	
		Fecha:	10/9/2024
Empresa	Calzado Manuela	Ruc.:	
Tipo de servicio	Electro/Mecanica		
Electrico X	Refrigeracion	Mecanica X	otros
Descripcion del equipo:	Equipo Cambrador de botas		
Codigo:	2	Sucursal:	fernado de la mora
a). Verificacion del equipo cambrador de botas, el mismo tiene problemas de funcionamiento ninguna de las dos mangas funciona o sea no calientas, se desmonta las resietncias existentes para posterior mente llevarlas al fabricante para su fabricacion, las mismas son dos nuevas y dos unidades para su reparacion			
b). Se arma los mismos para su posterior prueba, se remplazan los cableado existentes por nuevos y de mejor diametro y empalmes soldados y sellados con cinta termo contraible se realizado pruebas de buen funcionamiento y de entrega al operador las tensiones de entrada antes de poner en marcha el equipo, con las siguientes mediciones			
		tension de Linea	amperes
		234V + N	4 Amperes
Se realizado pruebas de buen funcionamiento y de entrega al operador			
El equipo queda operando correctamente			
provision de materiales			
fabricacion de 2 resistencias nuevas 2 x 460.000Gs. = 920.000Gs			
reparacion de 2 resistencias usadas 2 x 220.000Gs. = 440.000Gs			
mano de obra		650.000Gs.	

		1.182.000Gs.	
Presupuesto aprobado:		Costo en guaranies:	1.182.000Gs
Tecnico Responsable:	Raul Benitez		
hora de Inicio:	08:00	Hora de finalizacion :	17:00
fecha de Inicio :	10/9/2024	fecha de finalizacion :	13/9/2024
Observaciones :			

Raul Benitez

Firma Tecnico

Fecha:

Firma cliente

Fecha: