

FORM PEMERIKSAAN INSPEKSI LAPANGAN FASILITAS PELABUHAN

A. INFORMASI UMUM

Nama Pelabuhan : Tanjung Priok
 Fasilitas : Dermaga 100
 Lokasi/Area : Tanjung Priok
 Tanggal Inspeksi : 26 / 06 / 2026
 Tanggal Inspeksi Sebelumnya : - / - / -

B. HASIL INSPEKSI FASILITAS

No	Item Inspeksi	Keterangan (Lingkari pilihan yang sesuai)
1	Pelat Lantai	1. Fasilitas dalam kondisi baik 2. Tidak ada perubahan dari inspeksi sebelumnya ③ Ditemukan kerusakan tambahan dari inspeksi sebelumnya 4. Terdapat kerusakan yang sudah diperbaiki
2	Bollard	① Fasilitas dalam kondisi baik 2. Tidak ada perubahan dari inspeksi sebelumnya 3. Ditemukan kerusakan tambahan dari inspeksi sebelumnya 4. Terdapat kerusakan yang sudah diperbaiki
3	Fender	① Fasilitas dalam kondisi baik 2. Tidak ada perubahan dari inspeksi sebelumnya 3. Ditemukan kerusakan tambahan dari inspeksi sebelumnya 4. Terdapat kerusakan yang sudah diperbaiki
4	Manhole	1. Fasilitas dalam kondisi baik 2. Tidak ada perubahan dari inspeksi sebelumnya ③ Ditemukan kerusakan tambahan dari inspeksi sebelumnya 4. Terdapat kerusakan yang sudah diperbaiki
.....		1. Fasilitas dalam kondisi baik 2. Tidak ada perubahan dari inspeksi sebelumnya 3. Ditemukan kerusakan tambahan dari inspeksi sebelumnya 4. Terdapat kerusakan yang sudah diperbaiki
.....		1. Fasilitas dalam kondisi baik 2. Tidak ada perubahan dari inspeksi sebelumnya 3. Ditemukan kerusakan tambahan dari inspeksi sebelumnya 4. Terdapat kerusakan yang sudah diperbaiki
.....		1. Fasilitas dalam kondisi baik 2. Tidak ada perubahan dari inspeksi sebelumnya 3. Ditemukan kerusakan tambahan dari inspeksi sebelumnya 4. Terdapat kerusakan yang sudah diperbaiki

Teknisi : 24 Juni 2026

CABANG

ANAK USAHA/ANPERS/MITRA

NIPP. _____

NIPP. _____