

Extraction of Flooded Areas after the 2016 Typhoon (No.10) in Iwate using ALOS-2/PALSAR-2 data

Masakazu Oda Bruno Adriano Yanbing Bai Erick Mas Shunichi Koshimura

東北大学災害科学国際研究所 広域被害把握研究分野










ALOS-2/PALSAR-2 Coverage










Sigma-naught (dB) images

- Acquisition mode: StripMap (SM1)
- Decending Orbit direction (azimuth)/ Right side observation (range)
- HH-polarizations
- Data format Level 2.1 / Pixel Spacing: 2.5 m



ALOS-2/PALSAR-2 data






対象エリア: 岩手県下関伊郡岩泉町

平成28年台風第10号に係る小本川(岩手県 岩泉町)パノラマ写真 (平成28年8月31日 14:00時点)



基盤地図情報 数値標高モデル





数値標高モデル(DEM)

分解能:5m

標高=0m~20mの箇所を抽出


 \downarrow


地形による誤抽出を減らした

国土地理院 基盤地図情報より http://www.gsi.go.jp/kiban/



最尤法による分類結果





被災後SAR画像とGoogle Earthの みから**教師データを作成**



最尤法分類


カテゴリー

- 1. 水域 2. 田園 3. 森林
- 4. 構造物
- ※水域の教師データは河川から作成




解析結果と浸水マップの比較

解析結果




撮像時刻:平成28年9月1日 3:30時点

推定浸水範囲 (平成28年8月31日 14:00時点)




画像(斜め写真)判読により推定 (国土地理院)

Training data (Land and Water)




確率密度関数(PDF)の作成





Flooded area(GSI)






国土地理院(GSI)

推定浸水範囲 (平成28年8月31日 14:00時点)

画像(斜め写真)判読により推定 →GIS上でポリゴン化した

解析結果(Majority25×25)





処理

o°<-15dBの領域を抽出
↓
大多数フィルタ(25×25ウィンドウサイズ)を施した



解析結果



まとめ

- □ 台風10号によって大きな被害を受けた, 岩手県下関伊郡岩泉町の浸水域抽出を試みた(被災後SAR画像のみを用いて)
- □ 被災後SAR画像とGoogle Earthのみから教師データを作成し、最 尤法を用いて画像分類を行った。またDEMを用いて、標高20m 以上のエリアを誤抽出として除外した。
- □ 国土地理院の浸水マップ(写真判読)と比較した結果, 概ね良好な結果が得られた. しかし浸水域と河川・裸地・冠水した田園が似た後方散乱を示すため, それらの区別は困難であった.
- □ 水域と陸域の教師データから閾値を算出し、水域抽出を行った。 国土地理院の浸水マップと比較した結果、概ね良好な抽出結果 が得られたが、河川をマスクする必要がある。