

VISTORIA IBAGY IMÓVEIS

DADOS DO IMÓVEL

Tipo de vistoria	Entrada
Tipo de imóvel	Apartamento
Imóvel	29966.001.01 - Domingos Coelho, 830, AP706, BL3, GAR DESC706 - RESIDENCIAL BUONAVITA, Praia João Rosa - Biguaçu - SC
Metragem	48 m²
Chaves/Outros	SENHA



MEDIDORES

Medidor de energia: SEM RELÓGIO	Leitura de energia:	
Medidor de água: A22G012157	Leitura de água: 010770	Situação: Ligada
Medidor de gás: B22A0026423D	Leitura de gás: 00000567	Situação: Ligada

AMBIENTES CONTESTADOS

1 COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO

1.1 Outro

Descrição da contestação:

Comecei a contestação desta opção "Outro" da cozinha porém não foi preciso. Não consegui cancelar essa contestação por isso deixei esta mensagem

2 SALA

2.1 Baú de revestido de tecido grosso em bom estado, funcionando, uma tampa com puxador de tecido e leves manchas.

Descrição da contestação:

Não foi encontrado este item (baú) na sala

3 BANHEIRO

3.1 Balcão pia embutido de mdf em bom estado, funcionando, duas portas, puxadores.

Descrição da contestação:

Devido ao vazamento do Sifão a madeira branca está começando a inchar

COM AGUA, GAS E SEM ENERGIA

Definição dos conceitos usados neste termo de Vistoria.

Estado Regular: Manchas, riscos, pregos/parafusos, sinais de umidade, pintura não uniforme, descascamentos, trincas, perfurações, deterioração do revestimento (reboco, massa corrida, azulejos, texturas, etc), infiltração, acentuada, cupim, grandes fissuras e demais avarias.

Estado Bom: Sem sinais de desgastes ou com pequenas irregularidades/ imperfeições na pintura.

Estado Novo: Primeiro Uso do imóvel / Pintura recém realizada.

Orientações Divergências:

Caso identifique divergências entre esse relatório e estado atual do imóvel, você poderá abrir contestação mediante os seguintes pré-requisitos:

-Serão aceitas as divergências apenas dentro do prazo previsto de prazo de 02 (dois) dias úteis.

-Confira a vistoria de entrada. Caso algum item não esteja descrito de acordo com o imóvel, acesse o Qrcode ou link que fica no final da vistoria para fazer as contestações por cômodo e fotos comprovando a divergência, (MUITO IMPORTANTE NO FINAL DA CONTESTAÇÃO CLICLAR EM "CONCLUIR CONTESTAÇÃO" após a análise o setor de vistorias enviará uma cópia do documento para o cliente.

Observações:

1 - "(Vistoria elaborada por observação estética da construção e acabamento, não se atendo aos aspectos estruturais de solidez, fundações e etc). O relatório retrata fidedignamente o estado do imóvel no momento da vistoria, caso algo não esteja relatado no texto, mas esteja visível nas fotos que acompanham esta vistoria, as mesmas poderão ser utilizadas para efeitos de comprovação das características e estado de conservação."

2- "Caso o imóvel possua vícios aparentes anteriores à locação, assim como entendidos aqueles que são de fácil constatação e que tenham sido identificados na vistoria inicial do imóvel, tais como

rachaduras em vidros e/ou ladrilho, desgastes na pintura, etc.. o Locador não estará obrigado a efetuar qualquer reparo, uma vez que o imóvel foi apresentado nestas condições ao LOCATÁRIO, e o preço e demais condições do aluguel foram definidos considerando estes fatores. Por outro lado, o LOCATÁRIO, também não estará obrigado a efetuar o reparo dos referidos vícios quando da devolução do imóvel, tendo em vista que assim o recebera do locador.

3 - “Na hipótese de o imóvel locado estar com a energia elétrica e/ou gás desligados, quando da entrega das chaves ao(à) locatário(a), havendo equipamentos eletrônicos e à gás, tais como aparelho de ar-condicionado, motor de banheira, chuveiro, fogão, aquecedores e etc, o prazo para apresentação de divergência com relação ao funcionamento dos mesmos é de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da ligação da energia elétrica e fornecimento de gás. Na hipótese de silêncio do(a) locatário(a), os itens serão considerados em perfeito estado de funcionamento.”

4 - Sempre que o imóvel dispor de equipamento a gás ou ar condicionado, deverá apresentar laudo de revisão no ato da desocupação.

5- Se o imóvel dispor de aparelho (s) de ar condicionado, qualquer manutenção, independente do momento (se logo no início, ou no curso da locação), deverá ser suportada exclusivamente pelo locatário. Assim, o locador não se responsabiliza pelo estado dos mesmos, e tão pouco por sua manutenção, limpeza e/ou funcionamento.

FLORIANOPOLIS, 13 de agosto de 2025

ASSINATURAS

Administradora: IBAGY IMOVEIS LTDA
CNPJ 75.290.122/0001-69

-Locatário(a): Jackson Gabriel Marques da Rocha
CPF nº 059.722.451-08