

## Servis Raporu - 18.02.2025

Tarih	İşlem Türü	Müşteri	Plaka	Açıklama	Durum	Tutar	Tahsilat
28.01.2025	Parça + İşçilik	Mehmet Kaya	34GHI789	Genel kontrol ve bakım yapıldı	Tamamlandı	₺1,550.00	₺1,550.00
21.01.2025	Parça + İşçilik	Ahmet Yılmaz	34ABC123	Genel kontrol ve bakım yapıldı	Tamamlandı	₺1,550.00	₺0.00
20.01.2025	Parça + İşçilik	Mehmet Kaya	34JKL012	Genel kontrol ve bakım yapıldı	Tamamlandı	₺1,550.00	₺0.00
19.01.2025	Parça + İşçilik	Mehmet Kaya	34MNO345	Genel kontrol ve bakım yapıldı	Tamamlandı	₺1,550.00	₺0.00
19.01.2025	Parça + İşçilik	Ayşe Demir	06TUV901	Genel kontrol ve bakım yapıldı	Tamamlandı	₺1,550.00	₺0.00
19.01.2025	Parça + İşçilik	Ayşe Demir	06PRS678	Genel kontrol ve bakım yapıldı	Tamamlandı	₺1,550.00	₺0.00
16.01.2025	Parça + İşçilik	Mehmet Kaya	34GHI789	Genel kontrol ve bakım yapıldı	Tamamlandı	₺1,550.00	₺0.00
15.02.2025	Servis	hakan kara	59ABV		Tamamlandı	₺0.00	₺0.00
09.02.2025	Parça + İşçilik	Ayşe Demir	06TUV901	Genel kontrol ve bakım yapıldı	Tamamlandı	₺1,550.00	₺1,550.00
05.02.2025	Parça + İşçilik	Ahmet Yılmaz	34DEF456	Genel kontrol ve bakım yapıldı	Tamamlandı	₺1,550.00	₺0.00
04.02.2025	Parça + İşçilik	Ahmet Yılmaz	34ABC123	Genel kontrol ve bakım yapıldı	Tamamlandı	₺1,550.00	₺0.00
04.02.2025	Parça + İşçilik	Ahmet Yılmaz	34DEF456	Genel kontrol ve bakım yapıldı	Tamamlandı	₺1,550.00	₺0.00
03.02.2025	Parça + İşçilik	Mehmet Kaya	34MNO345	Genel kontrol ve bakım yapıldı	Tamamlandı	₺1,550.00	₺0.00
02.02.2025	Parça + İşçilik	Mehmet Kaya	34JKL012	Genel kontrol ve bakım yapıldı	Tamamlandı	₺1,550.00	₺0.00
02.02.2025	Parça + İşçilik	Ayşe Demir	06PRS678	Genel kontrol ve bakım yapıldı	Tamamlandı	₺1,550.00	₺0.00