

Resultaten asbestanalyse

Asbestlaboratorium

Disoma
Krommewege 31A
9990
Maldegem
België

Klant

El-allachi Abdelkarim
Home Control
Herentalsebaan 286
Wommelgem
2160
België

Analysegegevens

Analyse identificatienummer: **177414**
De analyse is aangemeld op **17-11-2023**
De analyse is uitgevoerd op **20-11-2023**

Technisch verantwoordelijke,
Thomas Maeyaert



Alle beproevingen worden uitgevoerd onder erkenning van FOD WASO en volgens de norm NEN5896 (bepaling van asbest in bouw-, constructie- en isolatiematerialen). De gerapporteerde kwantitatieve schattingen vallen niet onder deze FOD WASO erkenning.

Disoma garandeert dat bovenstaande tests uitgevoerd werden volgens de geldende norm en onder Belac-accreditatie (ISO 17025, 409-TEST).

Dit rapport mag niet worden gereproduceerd, tenzij in volledige vorm, zonder schriftelijke toestemming van het labo. De resultaten vermeld in dit verslag hebben enkel betrekking op de beproefde producten zoals aangeleverd door de klant en interpretatie van de resultaten dient door de klant te gebeuren. Disoma draagt geen verantwoordelijkheid voor de representeerbaarheid van de resultaten wanneer een deelmonster werd aangeleverd door de klant.

BEPROEVINGEN

Asbestanalyse
Identificatie aanvraag : Zandputlaan59
.....
MONSTER 1 : Niet asbesthoudend
Monstercode : mm01
Soort materiaal : pleister
Toelichting/ locatie : muren
.....
MONSTER 2 : Niet asbesthoudend
Monstercode : mm02
Soort materiaal : pleister
Toelichting/ locatie : plafond

Analyse ID: **177414**