


RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Situação de risco

Buraco na calçada em frente à porta de entrada do prédio administrativo

Fotos



Principais consequências

Tropeços graves

Torções nos pés

Quedas graves resultando em morte

Ações recomendadas

Sinalização imediata do buraco

Fechamento do buraco