



Registro de auditoria en terreno para técnico : Adolfo Fabian San Martin Aguayo

Auditor : Alvaro Eduardo Paredes Navarrete		Fecha : 08-08-2022		Zona : Sur	
Dirección :		Proyecto : Hualqui		OT :	
Descripción			Res.	Observación	
Tec Credencial			nook	asdasd	
Tec Uniforme			ok		
Tec Claridad con el cliente			nook		
Tec Amabilidad con el cliente			ok		
Tec Cump. Horario de agenda			ok		
Tec Enterga Info. Producto			ok		
Tec Limpieza en el lugar de trabajo			ok		
Tec uso elementos prev COVID			ok		
NAP Acometida del cliente se encuentra rotulada			ok		
NAP Conexión realizada en NAP correspondiente a diseño			ok		
NAP Conector de la acometida del cliente insertado correctamente			ok		
NAP Potencia Óptica en Rango (uso power meter)			ok		
NAP Carcasa debidamente cerrada			ok		
NAP Reserva de drop/acometida realizada correctamente			ok		
ICE Acometida corresponde a material VTR			ok		
ICE Buen estado visualmente			ok		
ICE Shaft Orden			ok		
ICE Acometida cumple distancia estándar			ok		
ICE Acometida cumple altura mínima			ok		
ICE Acometida no se encuentra apoyada en competencia			ok		
ICE Acometida no invade espacio aéreo de vecinos			ok		
ICE Spam Clamp instalados			ok		
ICE Abrazaderas/extensores en ambos extremos en buen estado e instalados correctamente			ok		
ICE Acometida tensada correctamente en todo su recorrido			ok		
ICI Instalacion de Pasamuro			ok		
ICI Grampas corresponden a lo indicado por norma			ok		
ICI Conector SC/APC (en roseta) en buen estado			ok		
ICI Roseta Instalada			ok		
ICI Roseta en buen estado			ok		
ICI Jumper Monomodo en buen estado y bien conectado			ok		
ICI Conectores RJ-45 (ONT-GTW) en buen estado			ok		
ICI Cableado en buen estado			ok		
ICI Cableado estéticamente bajo norma			ok		
ONT Operativa y en buen estado			ok		
ONT instalado según Norma			ok		
ONT serie en terreno corresponde a sistema			ok		
ONT Niveles en rango operacional			ok		
GTW instalado correctamente y ubicación está en norma			ok		
GTW Serie corresponde a lo indicado en sistema			ok		
GTW Configuración Wifi correcta			ok		
GTW Medición eléctrica en norma			ok		
GTW Cliente posee extensor activo configurado y funcionando correctamente			ok		
GTW cableado UTP cumple norma instalación			ok		
IPTV Dentro de parámetros según APP Analiti (conexión por wifi)			ok		
IPTV Cuenta Gmail configurada ok			ok		
IPTV TV lineal funciona correctamente			ok		
IPTV Serie corresponde a lo indicado en sistema			ok		
IPTV cuenta con cables HDMI homologados			ok		
IPTV Transformador acorde al equipo y en buen estado			ok		
IPTV Control remoto apareado con tv			ok		
IPTV Control Baterías cargadas			ok		
IPTV Medición eléctrica en norma			ok		
ITI cableados y rosetas inst correctamente			ok		
ITI cliente conoce su numero de red fija			ok		
ITI Cliente con tono OK			ok		

Descripción		Res.	Observación
PER Se observa Disciplina		ok	
PER Cuenta con los conocimientos basicos		ok	
PER Evaluacion de Motivación		ok	
11		nook	