

Laporan Inspeksi Kendaraan

Detail Kendaraan	
------------------	--

Nama Pemilik:	Howard Simpson
Nomor Polisi:	B 1323 XX
Model Kendaraan:	Mitsubishi L300
Tahun Produksi:	2020
Kilometer Saat Ini:	75,000 KM
Transmisi:	Manual
Tanggal Inspeksi:	17 Desember 2024

Bagian yang Diperiksa	Status	Keterangan
Mesin		
Sudah Ganti Oli	Ya	Ganti terakhir pada 72,000 KM.
Kilometer Saat Ini	75,000 KM	
Kebocoran Oli	Tidak	Tidak ditemukan kebocoran.
Bunyi Mesin Abnormal	Ya	Bunyi kasar pada saat idle.
Performa Mesin	Medium	Mesin terasa kurang responsif pada akselerasi.
Kondisi Radiator	Good	Tidak ada kebocoran, cairan penuh.
Suhu Mesin Stabil	Ya	Mesin berjalan pada suhu normal.
Ban dan Roda		
Ketebalan Tapak Ban	4 mm	Ban mulai menipis.
Ada Retakan pada Ban	Tidak	Tidak ada retakan terlihat.
Tekanan Udara	32 psi	Tekanan sesuai spesifikasi.
Kondisi Velg	Good	Velg dalam kondisi normal.
Ada Kebocoran Udara pada Ban	Tidak	Tidak ada kebocoran pada ban.
Kelistrikan		
Semua Lampu Berfungsi	Ya	Semua lampu dalam kondisi baik.

Laporan Inspeksi Kendaraan

Klakson Berfungsi	Ya	Suara klakson normal.
Aki dalam Kondisi Baik	Tidak	Perlu penggantian aki.
Alternator Berfungsi Normal	Ya	Alternator mengisi daya dengan baik.
Kabel Kelistrikan Tidak Rusak	Ya	Kabel dalam kondisi aman, tidak ada kerusakan.
Rem		
Kampas Rem Masih Tebal	Ya	Kampas masih dalam batas aman (>3 mm).
Bunyi saat Pengereman	Tidak	Tidak ada bunyi saat rem digunakan.
Pedal Rem Responsif	Ya	Pedal rem bekerja dengan baik.
Kondisi Minyak Rem	Good	Minyak rem penuh dan bersih.
Sistem Suspensi		
Peredam Kejut (Shockbreaker)	Good	Tidak ada kebocoran atau kerusakan.
Tidak Ada Bunyi pada Suspensi	Ya	Suspensi tidak menimbulkan suara abnormal.
Kondisi Pegas Suspensi	Good	Pegas dalam kondisi baik, tidak ada kerusakan.
Sistem Transmisi		
Perpindahan Gigi Halus	Ya	Transmisi berpindah dengan lancar.
Level Minyak Transmisi	Normal	Minyak transmisi pada level aman.
Tidak Ada Bunyi Abnormal	Ya	Tidak ada suara kasar dari transmisi.
Lainnya		
Filter Udara Bersih	Tidak	Filter kotor, perlu diganti.
Timing Belt dalam Kondisi Baik	Ya	Tidak ada kerusakan pada timing belt.
Cairan Wiper Mencukupi	Ya	Level cairan wiper penuh.
Wiper Berfungsi Baik	Ya	Wiper bekerja dengan normal.