

Nr. progressivo	Nr. chiamata (Call)
	2557030

Rapporto Tecnico

Riferimento Cliente	POSTE	
Intervento presso	C/O TAZZOLI	
Via	TORINO	
Città	TORINO	CAP
Chiamata effettuata dal Sig.		Telefono

Identificativo Cliente	Identificativo prestatore
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Prodotto/Prestazione in contratto o garanzia	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Attività extra in fatturazione assoggettata al listino FSC IT PS attualmente in vigore	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Tipo macchina	Matricola
RX600 S6	

Segnalazione
Descrizione attività/Parti sostituite
Installazione di 16 Server Ameyg RX600 su RACK con montaggio fisico e repletioni. cablaggio dei cavi di alimentazione e dei cavi di rete. Configurazione dischi e installazione sistemi operativi come da specifiche. Etichettatura di tutte le macchine

Copia per il Cliente

Data						Inizio				Fine				Totale ore			Zona		Classe prod.		Parti di ricambio			Riso		Q.tà	
g	g	m	m	a	a	h	h	m	m	h	h	m	m								Stock-nr.						
11	01	13	05	00	17	00																					
14	01	13	05	00	17	00																					
17	01	13	05	00	17	00																					
18	01	13	15	00	17	00																					
Totale ore di intervento																											

Copia per il Cliente

Cognome, nome e matricola tecnico	Timbro e Firma Cliente per accettazione
Firma Tecnico	

SOLO PER USO INTERNO

Rif. Ordine/Offerta	In data	Firma Responsabile IT Service
---------------------	---------	-------------------------------