

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Driver/User
Nama Penyewa/Perusahaan
Nomor Telepon

By Caesar.
Pt. TRIMITA TRANS PERUSAHAAN
0823.149.1910

Nomor Polisi
Tipe Unit/Tahun
Kilometer

B-9863-VXB
D. Granmax Bv 1/3/2022
39961


Rincian Kejadian (Kronologis) :

Tanggal : 07-09-2026 Lokasi Kejadian : Makassar
Jam : 11.05 Nomor BAK Sistem : 1100182630
Uraian : Pada Saat Penarikan Out. Terjadi Beban.
Tambahan Kerosakan Pada Kanvasan/Unit tsb.

Bagian/Komponen Yang Rusak/Hilang :

1. Sisi Kanan
2. Sisi Kiri
3. Lampu Stop Belakang Kanan
- 4.
- 5.

Gambar Posisi Kendaraan Pada Saat Kejadian :



Pengemudi :

☒ User

☐ Driver

Jenis Klaim :

☐ Ditabrak

☐ Menabrak

☐ Unit Hilang

☐ Unit Kasus

☐ Dokumen

☐ Bagian/ komponen kendaraan hilang/rusak

Status Sewa :

☐ Dalam Masa Sewa

☒ Selesai Sewa

Ada Pihak Ketiga :

☐ Ya

☒ Tidak

Jika ya, mohon berikan penjelasan terkait data pihak ketiga :

Kejadian :

1 kali

Biaya OR :

Rp. 300.000 /kejadian

Total biaya OR :

Rp. 300.000

Demikian Berita Acara Kejadian ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Makassar 07/09/2026.
(Kota/Tgl/Bln/Thn)

Penyewa	Pengemudi	PIC ASSA	After Sales Section Head
ASRI	ASRI	FADHIL	

Catatan :

- Khusus pengemudi yang merupakan Driver DMS, diperlukan tanda tangan dari Driver Coordinator
- Stempel Perusahaan penyewa ditambahkan pada kolom tanda tangan mengacu pada SLA.

Keterangan :

Lembar 1 : Administration Section Head

Lembar 2 : Pelanggan