

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 933693/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date : 07/12/2021**

**De: ANDRIANARINIRINA FRANCK STEPHANE**  
**ADRESSE : LOT SI 001 TER SOAVINA 0340731036, Tél.**  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1497TBF**

**USAGE EFFECTIF: TPP ≤ 25 places**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2720

**DROIT :** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 21 000

**TVA :** Ar 4 200

**NET A PAYER : Ar 25 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**NET A PAYER : Ar 25 200**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur : GPCE FARALAHY  
Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée :  
DR15JOURS(22/12/2021)**