



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 919222/ANT/023/SUR_SITE/2021

DATE : 22/11/2021

NOM : RAMAROSON JEAN JACQUES

ADRESSE : LOT SAHALAVA FIANARANTSOA

TELEPHONE : 0340909217

PROFESSION :COORDINATEUR NATIONAL

NUM IMM : 1328FE

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : FIANARANTSOA

GENRE : VP

TYPE : WWH7HP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:2 U439888

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :235059

PTC :2740

PAV :2194

CU :546

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 2002

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 22/11/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 22/11/2021

Nom du vérificateur :RAKOTOARIMANANA Romain Emilien

Le Chef de Centre

Opérateur :RATSIMIALONA RAVO

Validité de circulation jusqu'au22/11/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1328FE

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2740

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000