DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RASOLOFONIAINAGUYNEMER} \textbf{ADRESSE}: C~0041~C.~1~P.11/47~MANGARANO~II,~T\'el.~0349709078\\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{4020AH}$

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 2405

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 22 000
TVA: Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TANAMBOROZANO - TOAMASINA

RECU N°: 911910/TNA/005/SUR_SITE/2021

Date: 15/11/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTOMALALA C.

ALAIN

Opérateur: RAMANANTSARA Bernard

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 JOURS