

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RABENAIVO BINA HENINTSOA  
**ADRESSE :** LOT 0914 A 246 SAHAROALOHA, Tél. -  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **7396TBN**

**USAGE EFFECTIF:** TM3 (Age >5 ans)

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3490

**DROIT :** Ar 6 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 6 000

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 18 000

**TVA :** Ar 3 600

**NET A PAYER :** **Ar 21 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTANANARIVO-ALASORA**

**RECU N° : 872534/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 07/10/2021

**NET A PAYER : Ar 21 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- FEUX DE STOP G/D NULS
- FEU DE POLICE NUL
- BARRE STABILISATRICE AV CASSEE

Nom du vérificateur : GP1C RANDRIATSIMIALONA L  
El'no  
Opérateur : RABEARIVONY Lantoharimalala Aimée

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1MOIS( 07/11/2021**