

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: IVAOARINIRY LUCA NATACHA
ADRESSE : LOT 0202 U 0050 SECT II ANTANIMASAJA, Tél. 0
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2365MB

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1050

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 24 000

TVA : Ar 4 800

NET A PAYER : Ar 28 800

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
MAHAJANGA-AMBOROVY**

RECU N° : 870138/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date : 05/10/2021

NET A PAYER : Ar 28 800

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PLAQUES POLICE AV/ARR NON VISIBLE
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER

Nom du vérificateur : GPHC RATOVOHERY M. Harifetra
Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA
MILY

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS