## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: YVANOFF MEULT
ADRESSE : ANDATSADRANO, Tél. 033 12 106 09
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7147AF

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1590

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

-----

**RECU N°: 922269/ANT/002/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 25/11/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- FILS ELECTRIQUES A METTRE SOUS GAINE
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- DEMI ARBRE GAUCHE CASSE

Nom du vérificateur :GPHC RANDRANTONIRINA José B.A

Opérateur: RANARIVELO FANJATIANA Jean Hugues

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 MOIS - 25/01/2022