DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 869152/ANT/004/SUR_SITE/2021 DATE: 05/10/2021

NOM: ROBSON ANTSA ALISOA

ADRESSE: 291 CITE MANDROSEZA TELEPHONE: -

PROFESSION:-

NUM IMM : 2035TBN MARQUE : VOLKSWAGEN COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: ZZZ1JZ CARROSSERIE: BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :8 N°SERIE DU TYPE:3W176884

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 49055

PTC :1920 PAV :1420 CU :500

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2003

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 05/10/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 05/10/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur :RANDRIANAVAHY Volatiana Validité de circulation jusqu'au05/10/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:869152/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA-ANTANANARIVO

De: ROBSON ANTSA ALISOA DATE 05/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 2035 TBN

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1920 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**