

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAHARISOA VIRGINIE**

**ADRESSE : LOT 0208 AX 0130 TSARARANO AMBONY, Tél. 0324335338**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3387MD**

**USAGE EFFECTIF: CU**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 4800

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
AMBOROVY - MAHAJANGA**

**RECU N° : 934906/MGA/020/SUR\_SITE/2021**

**Date : 08/12/2021**

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- DEMARREUR A VERIFIER
- CODE PHARES G/D MAUVAISE MASSE
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC RATOVOHERY M.Harifetra  
Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA  
MILY

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS**