DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RASOARIMANANAFLORINE} \textbf{ADRESSE}: LOT 59 \ CN°II \ P.23/44, \ \textbf{T\'el}. \ 0349504169$ Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: $\bf 2769AG$

USAGE EFFECTIF: TMT

PLACE DEBOUT:

PTC: 670

DROIT: Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 19 000

 TVA:
 Ar 3 800

NET A PAYER: Ar 22 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TANAMBOROZANO - TOAMASINA

RECU N°: 913451/TNA/005/SUR_SITE/2021

Date: 16/11/2021

NET A PAYER: Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- CODE PHARES G/D MAUVAISE MASSE
- FEUX DE STOP G/D NULS
- FEUX ROUGE G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC RATSIMBAZAFY Vené

Victorien

Opérateur : JOLIARISON Nirina Eva

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 15JOURS