



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 877797/ANT/002/SUR_SITE/2021

DATE : 12/10/2021

NOM : NOROMALALA HANTANIRINA

ADRESSE : ITC 10 AMBANIALA ITAOSY

TELEPHONE : 0331274460

PROFESSION :COUTURIERE

NUM IMM : 2683TAS

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : JN81VP8U

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :9

N°SERIE DU TYPE:7.6.0246

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :7364795

PTC :2520

PAV :1869

CU :651

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2007

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :11/10/2019

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 11/10/2019

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 12/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC RANDRANTONIRINA José B.A

Le Chef de Centre

Opérateur :RAZAFINDRAINIBE Marie Gorettie

Validité de circulation jusqu'au14/10/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé2683TAS

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

2520

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400