## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RANDRIAMIRINDRA EDMOND

ADRESSE: GIV 49 MAHAZO SOAMANANDRIRINY 0348139500, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2805TJ

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1095

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 2 000
PV: Ar 4 000
THT: Ar 24 000
TVA: Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-ALASORA

-----

RECU N°: 870277/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**Date**: 05/10/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- BALAI ESSUIE GLACE A COMPLETER
- RESERVOIR DIRECT INTERDIT

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L

El'no

Opérateur : RALOVASOA Cristine

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : DR 01 MOIS 05/11/21