## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** SAMY DAVIDSON CLERINE **ADRESSE**: B 110 C 2B P 11/47 MANGARANO II, **Tél**. 0326442043

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1404AE

**USAGE EFFECTIF:** TM3 (Age >5 ans)

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2550

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 18 000

 TVA:
 Ar 3 600

NET A PAYER: Ar 21 600

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TOAMASINA-TANAMBOROZANO

-----

RECU N°: 871440/TNA/005/SUR\_SITE/2021

**Date**: 06/10/2021

NET A PAYER: Ar 21 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS
- ROTULE BARRE DE DIRECTION AVD A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTOMALALA C.

ALAIN

Opérateur : RAZAFINTSIALA JEANNIE NICOLE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 JOURS