DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 920035/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 23/11/2021

NOM: RATINARIMANANA HELMINE

ADRESSE: LOT IVR 43 AMBOHIBARY ANTANIMENA 0347990208 TELEPHONE:

PROFESSION: MPIVAROTRA

NUM IMM : 4819TBH MARQUE :MERCEDES BENZ COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM TYPE : 903662 CARROSSERIE :FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :9 N°SERIE DU TYPE:1R808532

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :3500 PAV :1540 CU :1960

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2005

USAGE EFFECTIF: TM6 NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 21/05/2021

PATENTE: - ANI: 2021 APTITUDE: APTE Visite du 23/11/2021

Nom du vérificateur :GPCE FARALAHY

Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRASOA Josette Himelda Validité de circulation jusqu'au23/05/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

W

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **RECU N°: 920035/ANT/004/SUR_SITE/2021**

De: RATINARIMANANA HELMINE DATE 23/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 4819TBH

USAGE EFFECTTF:TM6

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 3500 Ar 10 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 14 000 TVA Ar 2 800

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 16 800**