

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTANANARIVO-BETONGOLO**

**RECU N° : 864738/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date : 30/09/2021**

**De: RAHARIVELO CATHERINE MALALATIANA**  
**ADRESSE : LOT II B 95 J AMBOTOMAINTY, Tél. 0341755059**  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6683TAN**

**USAGE EFFECTIF: VP**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2150

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- FREIN A MAIN INOPERANT

Nom du vérificateur : Mr RABEARISOA Jerry Christian  
Opérateur : RANARIVELO FANJATIANA Jean Hugues

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 10 JOURS - 09/10/2021**