

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAKOTONIAINA JOHANNE MANOA
ADRESSE : LOT 14 TSARALAZA TALATAMATY, Tél. 0340840118
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 0086TBR

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1215

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 24 000

TVA : Ar 4 800

NET A PAYER : Ar 28 800

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
IVATO - ANTANANARIVO**

RECU N° : 906206/ANT/010/SUR_SITE/2021

Date : 09/11/2021

NET A PAYER : Ar 28 800

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur : Mr RAMAROSATA Rija Marc
Opérateur : ANDRIANARISOA Miora Oly Niherantiana

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS