

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-ALASORA**

FICHE ANOMALIES

Ncontrôle	INAPTE	Imm	Verificateur
868749/ANT/004/Sur_site/2021	ACC6,CAR27,FR1,SIG19	7020TAE	GPHC DONAVAO Rock Well
868693/ANT/004/Sur_site/2021	DIR13,MOT2,SIG17,SIG18	1799TBB	GPHC RAVAKA RABOTOVAO
868683/ANT/004/Sur_site/2021	CAR55,MOT2	5175TBM	Mr RANDRIAMANANTENA Gérald
868632/ANT/004/Sur_site/2021	CH5,PAP10	6897TBM	GPHC FARALAHY
868614/ANT/004/Sur_site/2021	CAR33,CAR7	3388TAL	GPHC DONAVAO Rock Well
868468/ANT/004/Sur_site/2021	MOT2	3163TAM	GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no
868073/ANT/004/Sur_site/2021	MOT1	2384TAD	GPHC FARALAHY
867913/ANT/004/Sur_site/2021	CAR6,MOT18,SIG5	0855TBD	Mr RANDRIAMANANTENA Gérald
867462/ANT/004/Sur_site/2021	CAR6,CAR7,CH6	4853TAL	GPHC FARALAHY
867425/ANT/004/Sur_site/2021	CAR20,MOT2	3887TJ	Mr RANDRIAMANANTENA Gérald
			TOTAL : 10

A ALASORA, le 04/10/2021

Le Chef de Centre