## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & RAFANOMEZANTSOA & ADELPHE JEAN FLAVIE \\ \textbf{ADRESSE:} & LOT 0209 & AF 0212 & SECT & TSARARANO & AMBANY, \textbf{T\'el.} \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule:} & \textbf{3600MD} \\ \end{tabular}$ 

**USAGE EFFECTIF:** TBR

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2805

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

-----

RECU N°: 928358/MGA/020/SUR\_SITE/2021

**Date**: 01/12/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE

**OLIDA** 

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS