

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: HOEREAU GERALDINO**

**ADRESSE : LOT 3 006 10 RUE BOULEVARD T/BAO NORD, Tél. 032 41  
544 10**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6444DG**

**USAGE EFFECTIF: TMT**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC : 670**

**DROIT : Ar 7 000**

**CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0**

**CARTE : Ar 0**

**PV : Ar 4 000**

**THT: Ar 11 000**

**TVA : Ar 2 200**

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
TRANOBOZAKA - ANTSIRANANA**

**RECU N° : 914981/ANA/009/SUR\_SITE/2021**

**Date : 17/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- NON CONCORDANCE NUMERO DE CHASSIS

Nom du vérificateur :GPHC  
RANDRIAMIARISOANDRAIBE Hery  
Opérateur : CHARLES AIMEE ALEXANDRA  
GASPARIN

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2 MOIS**